



LEGENDA:

- oś drogi
- krawędź drogi
- krawędź pobocza
- rów istniejący do oczyszczenia
- skład przeznaczony do remontu polegającego na wyprofilowaniu i zagęszczeniu
- wymiana uszkodzonej podbudowy :
 - 30cm 0/63mm
 - 20cm 0/31,5mm
- remont zniszczonych wodospustów
- przepusty pod koroną drogi

Remont drogi leśnej nr 50 w leśnictwie Bistuszowa/Burzyn.			
Lokalizacja:	Leśnictwo: Bistuszowa/Burzyn	Powiat: tarnowski	Województwo: małopolskie
Część:	Projekt budowlany		Skala 1:1000
Nazwa rysunku:	Sytuacja szczegółowa		Nr rysunku: 2.6
Projektował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10		Data opracowania: 26 maj 2022
Sprawdził:	inż. arch. Marek Krzysztoń Upr. nr MAP/BO/0673/04		