



Dach:
- brak klasy R15 dla konstrukcji dachu
- brak klasy RE15 dla przekrycia dachu
- brak parametru NRO dla przekrycia dachu

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Zlecający:	PL+ sp. z o.o. Os. W. Jagiełły 26-31, 60-694 Poznań	
Obiekt:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZBĄSZYNIU ul. 17 Stycznia 27, 64-360 Zbąszyń dz. ewid. nr 435/1, obręb 001 Zbąszyń, jedn. ewid. 301506_4 Miasto Zbąszyń	
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)	
Opracowali:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Rzecznik ds. budowlanych
	RZECZOWNICWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH Inż. poż. Paweł Janowski nr upr. 005	RZECZOWNICWA BUDOWLANA Inż. Paweł Janowski w spec. konstrukcji budowlanej w zakresie konstr. monol. i murowych upr. bud. nr WKP/0... WK/12 w spec. konstrukcji budowlanej
RZUT DACHU		SKALA 1:100 NR RYS. 6