

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia		KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL				Zał. 4	
Nr arch. BG/1168/2019		Temat: <i>Badania geotechniczne na działce nr 112/17 w miejscowości Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.</i>				Data wyk. 12.2019	
Rzędna terenu: 3,5 m n.p.m.		SONDA NR 1 (przy otworze nr 2)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N_{10})	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	N_{10}	I_D	
1			nN	Mg			
2			nN	Mg			
3			Pd	FSa	9	0,48	
4			Gp	sacSi			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie τ_{max}		0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300		MPa			
Rzędna terenu: m n.p.m.		SONDA NR 2					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N_{10})	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	N_{10}	I_D	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie τ_{max}		0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300		MPa		Opracowanie: inż. W. Łopka	