

Profil analityczny Nr 3

Skala 1:50

Rz. dna niwelacyjna ~70,2 m n.p.m. Lokalizacja; Rekowo Górne, ul. Lipowa, gm. Puck

Nr. Warstwy Geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość walczkowa	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ fakalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
			szgl/zg			+	0,0	0,2	asfalto-beton	asfalto-beton	
						+	0,5		NB(Ps)	Nasyp budowlany; piasek redni, br zowy	
						+	1,0	0,7			
						+	1,5				
						+	2,0		Gp	Glina piaszczysta, br zowa	
						+	2,5				
						+	3,0	3,0			
						+	3,2		Gp//Pd	Glina piaszczysta, przewarstwiona piaskiem drobnym, br zowa	
						+	3,5		Gp	Glina piaszczysta, br zowa	
						+	4,0	4,0			

Profil analityczny Nr 4

Skala 1:50

Rz. dna niwelacyjna ~70,4 m n.p.m. Lokalizacja; Rekowo Górne, ul. Lipowa, gm. Puck

		w				+	0,0	0,15	asfalto-beton	asfalto-beton	
						+	0,5		NB(Ps)	Nasyp budowlany; piasek redni, br zowy	
			tpl	2x2		+	1,0	0,6	NN(Gp, PdH)	Nasyp niekontrolowany; glina piaszczysta, piasek drobny próchniczny, c. br zowy	
						+	1,5	1,0			
			pl	3x3		+	2,0		Gp	Glina piaszczysta, br zowa	
						+	2,5				
			pl//mpl	3x6		+	3,0	3,0	Gp	Glina piaszczysta, br zowa	

badania geotechniczne wykonane dla określenia warunków gruntowo wodnych dla potrzeb remontu drogi - ulicy Lipowej w miejscowości Rekowo Górne

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data listopad 2021 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski