

Wyniki Badań Sonda Udarów DPL(SL)

SONDA NR 1

LOKALIZACJA Rekowo Górne, ul. Lipowa, gm. Puck

Rz. dna niwelacyjna ~62,0 m n.p.m.

Stan zagłębienia J				luży	średnio zagłębiony		zagłębiony																		
Stopień zagłębienia Sz				0-0,35	0,36-0,67		0,68-0,87																		
	Głębokość w m	obecność wody	profil geologiczny	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy																N ₁₀ red.	J _D red.	J _S red.			
				3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48						
1			asfalto-beton																	12	0,53				
			NB(Ps)																						
			NK(Ps, PdH gruz)																						
2			Ps+H																	14	0,56				
3			Gp																						
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									

badania geotechniczne wykonane dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb remontu drogi - ulicy Lipowej w miejscowości Rekowo Górne

badania geotechniczne wykonane
dla określenia warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb remontu drogi - ulicy Lipowej
w miejscowości Rekowo Górne