



**UWAGA: wszystkie wymiary należy zweryfikować ze stanem istniejącym!**

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**

Nr	Pomieszczenie	Pow. (m <sup>2</sup> )
		Posadzka
01	Przedsiónek	2,93 m <sup>2</sup> Płytki klinkier.
02	Podest	2,56 m <sup>2</sup> Płytki klinkier.
03	Korytarz	2,35 m <sup>2</sup> Płytki klinkier.
04	Toaleta	1,70 m <sup>2</sup> Płytki klinkier.
05	Pom. ogólne 1	18,00 m <sup>2</sup> Płytki klinkier.
06	Pom. ogólne 2	23,44 m <sup>2</sup> Płytki klinkier.
07	Zaplecze	18,19 m <sup>2</sup> Płytki klinkier.

Temat:  
INWENTARYZACJA  
ARCHITEKTONICZNA  
STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Obiekt:  
DWÓR W ŁUCZNICY  
Kat. obiektu bud. IX

Adres obiektu:  
08-440 Pilawa, Łucznicza 12  
dz. nr ew. 125,  
obr. 0005,  
jedn. ewid. 140310\_5

Inwestor:  
NARODOWE CENTRUM  
KULTURY  
ul. Płocka 13  
01-213 Warszawa

Treść rysunku:  
**RZUT POZIOMY  
PIWNICY**

Opracowanie:  
Krzysztof Zdrojewski  
upr. bud. nr BI-95/O2

Opracowanie:  
mgr inż. arch. Konrad Dankiewicz

Skala: 1:50  
Data: Czerwiec 2022 Rys.nr: 1/7

Branża: Architektura

