



Fot.19. Detal konsoli balustrady balkonu widowni na pierwszym piętrze



Fot.20. Widok balkonu drugiej piętra widowni



Fot.21. Widok girland balustardy na drugim poziomie balkonów



Fot.22. Widok girland balustardy na drugim poziomie balkonów - zbliżenie



Fot.23. Zbliżenie guza podtrzymującego girlandy na balkonie



Fot.24. Widok ogólny oryginalnego, dekoracyjnego żyrandola



Fot.25. Widok zabytkowego żyrandolu, w tle fragment profilowanej opaski



Fot.26. Widok z dołu zabytkowego żyrandola



Fot.27. Żyrandol - widok z boku



Fot.28. Drzwi sosnowe-współczesne, płycinowe, jednoskrzydłowe.



Fot.29. Drzwi sosnowe, współczesne, dwuskrzydłowe



Fot.30. Drzwi sosnowe-współczesne, płycinowe, jednoskrzydłowe.



Fot.30. Drzwi dębowe, współczesne, dwuskrzydłowe z przeszkleniami,
posłużyły jako wzór do projektu nowych drzwi sali widowiskowej



Fot.32 Drzwi współczesne, sosnowe, dwuskrzydłowe, pełne



Fot.33. Ozdobne okucia istniejących obecnie drzwi sali widowiskowej