



Warszawa, 23.06.2021 r.

**Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.**  
ul. Potrzebna 3/5, 02-448 Warszawa

**PRIMTECH Szymon Kita**  
Ul. Sienkiewicza 4/6  
42-600 Tarnowskie Góry

## **OŚWIADCZENIE**

Zgodnie z normami (najnowsze wydania):


- PN-EN 1176 – 1,
- PN-EN 1176 – 2,
- PN-EN 1176 – 3,
- PN-EN 1176 – 5,
- PN-EN 1176 – 6,

strefy bezpieczeństwa placu zabaw na rysunku 1 (urządzenia oznaczone 1 – 10) są odpowiednio zachowane. W huśtawce (numer 9 na rysunku) założone została długość cięgna 1,6 m. W zestawie (numer 1 na rysunku) oznaczona strefa czerwoną przerywaną linią, jest niezgodna, jednakże uwzględniając położenie pozostałych zestawów można uznać że rzeczywista strefa bezpieczeństwa jest zgodna z normą.

Zgodnie z normą PN-EN 16630 (najnowsze wydanie) strefy bezpieczeństwa urządzenia siłowni plenerowej na rysunku 1 (urządzenia oznaczone A – K) są odpowiednio zachowane.

Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.  
ul. Potrzebna 3 lok. 5, 02-448 Warszawa  
KRS: 0000291761, REGON: 141140246  
NIP: 527-255-50-16  
tel.: (22) 478-55-11, fax: (22) 480-40-60

*Przesmycki*



Rysunek 1

Z poważaniem

Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.

ul. Potrzebna 3 lok. 5, 02-448 Warszawa

KRS: 0000291761, REGON: 141140246

NIP: 527-255-50-16

tel.: (22) 478-55-11, fax: (22) 480-40-60

Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.

Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów

Paweł Przesmycki

*Przesmycki*