

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa budynku	Nr inw.	Lokalizacja
Przegląd instalacji kominowej wraz z czyszczeniem kanałów dymowych i wentylacyjnych			
1	Osada Sadłowice-budynek mieszkalny	110/12	51°22'53.3"N 21°56'22.9"E
2	Leśniczówka Sadłowice	110/11	51°21'32.6"N 21°57'47.2"E
3	Leśniczówka Gołąb	110/13	51°30'15.6"N 21°54'33.5"E
4	Lokal mieszkalny nr 71/1 Podlodówka	110/303	51°37'07.2"N 22°09'51.5"E
5	Leśniczówka Sobieszyn osada 2-rodzinna		
6	Lokal mieszkalny nr 71/2 Podlodówka		
7	Lokal mieszkalny nr 2 w Sarnach 14	110/92	51°34'46.5"N 21°59'59.4"E
8	Osada Sarny-budynek 2-rodzinny		
9	Lokal mieszkalny nr 1 w Sarnach 14		
10	Gajówka Stawy-budynek mieszkalny	110/87	51°36'03.0"N 21°52'53.1"E
11	Osada Krasnogliny-budynek mieszkalny	110/90	51°34'56.9"N 21°56'42.4"E
12	Osada Wola Osińska-budynek mieszkalny	110/22	51°28'16.7"N 22°06'56.8"E
13	Lokal mieszkalny nr 3a/2 Wola Osińska	110/223	51°28'13.7"N 22°06'57.2"E
14	Lokal mieszkalny nr 3a/4 Wola Osińska		
15	Lokal mieszkalny nr 3a/3 Wola Osińska		
16	Leśniczówka Zagórki w Borysowie	110/146	51°30'04.4"N 22°01'05.1"E
17	Leśniczówka Dąbrowa	110/16	51°29'50.0"N 22°04'31.3"E
18	Lokal mieszkalny leśniczówka Dąbrowa		

Przegląd instalacji kominowej wraz z czyszczeniem kanałów spalinowych i wentylacyjnych			
1	Mieszkanie emeryta w Puławach	110/14	51°25'41.1"N 21°59'27.9"E
2	Osada leśnictwa Wronów w Puławach		
3	Lokal mieszkalny nr 3a/1 Wola Osińska	110/223	51°28'13.7"N 22°06'57.2"E
4	Magazyn nadleśnictwa/ Kotłownia	103/185	51°25'38.4"N 21°59'29.0"E
Przegląd instalacji kominowej wraz z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych			
1	Budynek portierni	109/181	51°25'39.7"N 21°59'31.2"E
2	Budynek biurowy Nadleśnictwa Puławy	105/193	51°25'42.6"N 21°59'29.9"E
3	Budynek -warsztat mechaniczny z garażami	102/190	51°25'37.2"N 21°59'31.4"E
4	Kancelaria Leśnictwa Stawy	105/973	51°34'55.9"N 21°56'44.2"E
5	Kancelaria Leśnictwa Gołąb	105/968	51°30'16.6"N 21°54'35.1"E
6	Kancelaria Leśnictwa Sobieszyn	105/964	51°37'11.4"N 22°09'51.2"E