

Zarządca obiektu:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26,
59-400 Jawor

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)

**1. Dane identyfikacyjne obiektu:**

Jednolity Numer Inwentarzowy:	30003093
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	2610 D
Kilometraż:	11+987
Kategoria drogi:	powiatowa
Najbliższa miejscowość:	Pomocne
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Bystrzyk

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

28.10.2022r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 54/2022

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): 30003093						5	JAD: Starostwo Powiatowe w Jaworze					
2	Nr drogi: 2610 D						6	Najbliższa miejscowość: Pomocne					
3	Kilometraż: 11+987						7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk					
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony						8	Długość obiektu: 4,85 m					
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT	WT							3	Nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	WA	RA	UA					3	Nie		
3	Nawierzchnia jezdni	NA	WA	RA						3	Nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	WS	AS	KS					3	Nie		
6	Belki podporęczkowe, gzymsy	WB	RB	UB	ZB					3	Nie		
7	Urządzenia odwadniające	NA	WA							3	Nie		
8	Izolacja pomostu	CB	OB							0	Nie		
9	Konstrukcja pomostu									-	-		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	OB	RB	UB						3	Nie		
11	Łożyska									-	-		
12	Urządzenia dylatacyjne									-	-		
13	Przyczółki	NB	WB	OB	RB	UB				3	Nie		
14	Filary									-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT							3	Nie		
16	Przeguby									-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	UB	RB	WB						3	Nie		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
19	Zakotwienia cięgien									-	-		
20	Cięgna									-	-		
21	Urządzenia obce									-	-		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								2.73			
Temperatura: 12° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								2.73			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Brak barier na dojazdach do obiektu stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu publicznego													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały zrealizowane.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	mgr inż. Krzysztof Iwanicki <i>[Podpis]</i> Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	28.10.2022 r.
DECYZJA / WNIOSK Starostwa Powiatowego w Jaworze Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Data: <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA Starostwa Powiatowego w Jaworze (wypełniać tylko gdy jest wniosek): Data: <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351) Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351).


Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

– niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wy-konania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	1	m2	18		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Oczyszczenie z zalegającej roślinności oraz zanieczyszczeń	1	m2	12		
3	Nawierzchnia jezdni	Oczyszczenie z zalegającej roślinności oraz zanieczyszczeń	1	m2	20		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Oczyszczyć i zabezpieczyć antykorozyjnie Montaż nowych barier na dojeździe do obiektu	1	klp.	2		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Oczyszczenie z porastającej roślinności. Uzupełnienie ubytków betonu. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego	1	m2	15		
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Uzupełnienie ubytków betonu oraz wykonanie iniekcji uszczelniającej Oczyszczyć powierzchnie płyty z osadów węglanu wapnia	1	m3	0.5		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Uzupełnić ubytki struktury betonowej oraz zabezpieczyć przed dalszą erozją	1	m3	1.5		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności	1	m2	35		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	28.10.2022 r.	<i>mgr inż. Krzysztof Iwanicki</i>  Nr upr. LBS/16/GWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer
ewidencyjny
obiekту:
30003093

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

z dnia: 2022-10-28

Karta
nr 1.1



Fot. 1

Osady na płycie głównej ustroju nocnego



Fot. 2

Osady na płycie głównej ustroju nocnego cd.

Numer
ewidencyjny
objektu:
30003093

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

z dnia: 2022-10-28

Karta
nr 1.2



Fot. 3

Wegetacja roślinności oraz lokalne ubytki materiału konstrukcyjnego i zarysowania na skrzydle przyczółka



Fot. 4

Ubytki materiału konstrukcyjnego ściany przyczółka

Numer
ewidencyjny
obiektu:
30003093

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

z dnia: 2022-10-28

Karta
nr 1.3



Fot. 5

Wegetacja roślinności oraz ubytki materiał konstrukcyjnego ściany murka oporowego



Fot. 6

Stan techniczny nawierzchni jezdni na dojeździe