

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice		<b>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</b> <b>1</b>					Zał.Nr: 4/1								
Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie		Obiekt: Pomost Zleceńodawca: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Glowacki			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 79.30 m n.p.m. Skala 1 : 75      Data wiercenia: 2018-05-24										
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna			
			[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			0.60	T	0.60	nN(Nmp,gruz)	Mg	w		In					
			0.80	Ps(+T)	0.80	T	0.80	torf, brunatny	Or	w		st.rozł.		O	
			1.00	T	1.00	Ps(+T)	1.00	torf, brunatny	MSa	nw		In		OP	
			1.20	Ps(+T)	1.20	T	1.20	torf, brunatny	Or	w		st.rozł.		O	
			1.40	Ps(+T)	1.40	Ps(+T)	1.40	piasek średni, szary z domieszką torfu	MSa			In		OP	
			2.80	Pd	2.80	Pd	2.80	piasek drobny, jasnoszary	FSa	nw			szg		Ia1
			4.00	Ps  Pd  Pd	4.00	Ps  Pd  Pd	4.00	piasek średni, jasnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym przewarstwiony pospółką	MSa				szg/zg		Ib2
			6.20	Gπz	6.20	Gπz	6.20	glina pylasta zwięzła, szara			6			0.35	II
			10.50	G	10.50	G	10.50	glina, szara	sasiCl	w	4		pl	0.4	III
			11.00	G	11.00	G	11.00	glina, szara			3			0.3	
			12.00		12.00		12.00								