

Zakład Kominiarski
Michał Kolasa
Koronowo ul. Dworcowa 28/3

Tel 604966922

kom 604217284

Koronowo dnia 2.11.2022

Opinia Nr: 991/22

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych
w budynku położonym w Bydgoszcz ul Dworcowa 45/14
sporządzona przez mistrza kominiarskiego Michał Kolasa
w celu: **Wskazania miejsca na podłączenie**

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Projektowany kocioł CO gazowy kondensacyjny można podłączyć do przewodu kominowego po likwidacji pieca kaflowego.
2. Przewód spalinowy zabezpieczyć wkładem KO
3. Wentylacja w pomieszczeniu kotła jest sprawna
4. Szkic podłączeń na odwrocie.
5. Opinia dotyczy podłączenia gazu ziemnego do projektu

Opinię sporządzono w oparciu o art. 62 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz 414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. nr 75 poz. 690) ,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003(Dz.U Nr 121 poz 1138) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Inwestora
1 egz. dla aa

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia _____ podpis _____

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Pieczęć / podpis
MISTRZ KOMINIARSKI
Michał Kolasa
upr. 9915/10

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (art.6), przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

MISTRZ KOMINIARSKI
 Michał Kolas
 upr. 9915/10

