

Załącznik nr 6 do OPZ - Dokumentacja fotograficzna istniejących posadzek na drogach komunikacji ogólnej podlegającej przebudowie.

Widok klatki schodowej „A”, istniejąca posadzka spocznika – płytki PCV, układ klatki schodowej „A” na poszczególnych kondygnacjach jest identyczny:





Widok klatki schodowej „B” istniejąca posadzka spocznika – płytki PCV, układ klatki schodowej „B” na poszczególnych kondygnacjach jest identyczny:







Widok korytarzy na piętrze I, II, III, IV – płytki PCV:













Widok korytarza na piętrze technicznym (nad parterem) – wykładzina PCV:





