Załącznik nr 2a
do zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ przeglądu drzwi

Numer	1	Data	22/11/2024	Strona	1	Ilość stron	5

Potwierdzam wykonanie wszystkich czynności zawartych w załączniku	V	Etap z harmonogramu prac	2

Lokalizacja	Numer	Pomieszczenie						Opis						Rodzaj			Uwagi (opis ewentualnie podjętych dodatkowych czynności, wykaz ewentualnych usterek, wad, braków i zalecenia dotyczące sposobu ich usunięcia, inne zalecenia)
		Biuro	WC	Socjal	Techniczne	Korytarz	Sala rozpraw	Samozamykacz	Kontrola dostepu	Drewniane	Metalowe	Przeszklenie	Skrzydło	ppoż (klasa)	Wewnętrzne	Zewnętrzne	
Jasna 6, piętro 4	423/424					v		v	v	v			1	tak (I30)	v		Uszkodzenie zawiasu, konieczność wymiany na nowy
Jasna 6, piętro 1	110						v	v	v	v			1		v		Brak
Jasna 6, piętro 1	114		v					v		v			1		v		Wyregulowano klamkę
Boduena, pietro -1	-110/-112			v				v			v		2		v		Brak
Boduena poziom 0	013				v			v	v		v	v	1			v	Wyregulowano samozamykacz
Boduena poziom 0	018					v					v		1	tak (I60)	v		Uszkodzony samozamykacz, brak mozliwości regulacji, konieczność wymiany