RZUT Z GÓRY

1:100



OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA		BETON	DREWNO	CEGŁA	KAMIEŃ	KONSTRUKCYJNA STAL	SPRĘŻAJĄCA	ZBROJENIOWA	GUMA	ASFALT	GRUNT	TWORZYWO SZTUCZNE
		B	D	C	K	S	P	Z	G	A	T	M
N	Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	–	NG	NA	NT	NM
W	Wegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	–	–	WG	WA	WT	WM
C	Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	–	CG	CA	CT	CM
O	Osady lub wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	–	OG	–	–	OM
A	Zanieczyszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	–	–	–	–
K	Korozja gnicie starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA	–	KM
R	Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA	–	RM
L	Uszkodzenia łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG	–	–	LM
D	Deformacje	DB	DD	–	–	DS	DP	DZ	DG	DA	–	DM
P	Przemieszczenia, osiadanie	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PC	PT	PM
B	Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	–	–	BS	BP	–	BG	–	–	BM
U	Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT	UM
Z	Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	–	ZM

Zmiana	Opis zmiany	Data

Firma Inżynierska GF—MOSTY
ul. Dąbrowskiego 40
41–940 Piekary Śląskie
ul. Kościelna 63
41–103 Siemianowice Śląskie

ZAMAWIAJĄCY:
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH
UL. LECHICKA 24
40–609 KATOWICE

ZADANIE:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CZĘŚĆ 1

OBIEKT:
MOST DROGOWY W/C DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 (UL. ŻYWIECKA) NAD RZEKĄ KOSZARAWA W MIEJSCOWOŚCI PEWEL MAŁA

TYTUŁ RYSUNKU:
INWENTARYZACJA USZKODZEŃ
RZUT Z GÓRY

RYSUNEK NR: U. 01

PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ FREJ UPR.BUD. 33/98		SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JAN MALORDY UPR.BUD. SLK/1504/POOM/07		DATA: PAŹDZIERNIK 2020