

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Przebudowa parkingu na dz. nr 981/11 , 980/19 przy ulicy Ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie																		
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE								* wartość ustalona metodą A										
								L parametry oszacowane na podstawie badań laboratoryjnych										
								▼ parametry uzyskane na podstawie sondowań CPT-u										
								pozostałe wartości parametrów charakterystycznych ustalono metodą B										
Stratygrafia	Profil litostratygraficzny	Opis litologiczny	Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol geologicznej konsolidacji gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł pierwotnego odkształcenia	Moduł wtórnego odkształcenia	Współczynnik filtracji USBSC	Wytrzymałość na ścinanie	
						stopień zagęszczenia	stopień plastyczności					pierwotnej	wtórnej					
						I _D	I _L											M _o
								w _n	ρ	c _u	φ	M _o	M	E _o	E	k	T _{fv}	
								%	tm ⁻³	kPa	°	MPa	MPa	MPa	MPa	m/d	kPa	
CZWARTORZĘD	HOLOCEN	A _{Q_h}	Nasypy niekontrolowane		nN (PsH)	Nie ustalono parametrów geotechnicznych, nie nadaje się do posadowienia bezpośredniego												
	PLEJSTOCEN	B _{Q_p}	Utwory lodowcowe	IA	Gp//Ps	B	-	0,35	17,0	2,10	26,3	15,5	26	34	16	23		
				IB	Gp, Pg+Ps		-	0,15	12,0	2,20	33,4	19,2	42	55	25	36		
Uwagi:																		