

Protokół inspekcji odcinka kanału nr 735 z dn. 22.04.2024

Pankiewicza 16

ZLECENIE	Pankiewicza 16	ODCINEK	STUDNIA	Początkowa	Końcowa
Miejscowość	Łódź	Numer	Numer	S874104	S1
Ulica	Pankiewicza 16	Rodzaj sieci	Rzędna góry [m]	0,00	0,00
Data inspekcji	22.04.2024	Materiał	Rzędna dna [m]	0,00	0,00
Rok budowy		Średnica [mm]	Średnica [mm]	0,00	0,00
		Długość z dok. [m]	Uwagi		
		Długość [m]			
		Śr. spadek zmierzony [%]			
		Kierunek pomiaru			

Lp	Dystans [m]	Kod zdarzenia	Opis zdarzenia	Uwagi
1	0,00	THA	początek odcinka	Od studni nr. S874104
2	13,92	TEH	koniec odcinka	Do studni nr. S1 (studnia na terenie szpitala)

p.o. MISTRZ REJONU I


Dariusz Adamczewski

Box 21199

Schemat kanału

Pomiar od studni S874104 do studni S1

Studnia początkowa: S874104



Studnia końcowa: S1

Protokół inspekcji odcinka kanału nr 736 z dn. 22.04.2024

Pankiewicza 16

ZLECENIE		ODCINEK		STUDNIA	Początkowa	Końcowa
Miejscowość	Pankiewicza 16	Numer		Numer	D1169817	D1169826
Ulica	Pankiewicza 16	Rodzaj sieci	wody powierzchniowe	Rzędna góry [m]	0,00	0,00
Data inspekcji	22.04.2024	Materiał	beton	Rzędna dna [m]	0,00	0,00
Rok budowy		Średnica [mm]	600 x 600	Średnica [mm]	0,00	0,00
		Długość z dok. [m]		Uwagi		
		Długość [m]	30,36			
		Śr. spadek zmierzony [%]				
		Kierunek pomiaru	pod spadek			


Lp	Dystans [m]	Kod zdarzenia	Opis zdarzenia	Uwagi
1	0,00	THA	początek odcinka	Od studni nr. D1169817
2	17,18	A--R	trójnik, z prawej	
3	19,28	A--L	trójnik, z lewej	
4	24,78	A--L	trójnik, z lewej	
5	30,36	TEH	koniec odcinka	Do studni nr. D1169826 (studnia na terenie szpitala)

p.o. MISTRZ REJONU I
Dariusz Adamczewski
Dariusz Adamczewski

Schemat kanału

Pomiar od studni D1169817 do studni D1169826

Studnia początkowa: D1169817



Studnia końcowa: D1169826

