






1. Lokalizacja omawianego fragmentu średniowiecznych obwarowań miejskich Grudziądza, znajdującego się od strony południowo-wschodniej miasta nad kanałem Trynki.



2. Rekonstrukcja średniowiecznych obwarowań miejskich Grudziądza z zaznaczeniem omawianego fragmentu murów, którą zaczerpnięto z "Atlasu historycznego miast polskich" t. I, z.4.



3. Fragment planu Grudziądza z 1872 roku, na którym widoczna jest zabudowa miejska przy południowo-wschodnim narożniku obwarowań miejskich. Plan pochodzi z "Atlasu historycznego miast polskich" t. I, z.4.




4. Plan katastralny Grudziądz z 1906-7 roku, na którym widoczna jest istniejąca jeszcze wówczas północna ściana baszty narożnej i budynek przylegający do muru obronnego od północy. Plan pochodzi z "Atlasu historycznego miast polskich" t. I, z.4.




5. i 6. Fotografie archiwalne ukazujące grudziądzkie obwarowania przy kanale Trynki od strony południowej z budynkiem, którego część ściany stanowił mur obronny z przebitymi otworami okiennymi.

Fotografie ze zbiorów Muzeum im. ks. dr W. Łęgi w Grudziądz.



7. Widok grudziądzkiego muru obronnego przy Trynce po rozebraniu budynku, który przylegał do muru od północy.

Fotografia ze zbiorów Muzeum im. ks. dr W. Łęgi w Grudziądzu.



8. Stara pocztówka z widokiem południowego odcinka miejskich obwarowań Grudziądza.

Źródło: www.fotosik.pl



9. Odcinek południowy murów miejskich na fotografii z lat 1960-3. Źródło: www.fotopolska.eu



10. Południowo-wschodni fragment murów obronnych - stan z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (1965-67). Źródło: www.fotopolska.eu