

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH
NA OBSZARZE POWIATU ŁASKIEGO

		ulica/droga	Długość drogi (km)	
1	1765E	dr. zamiejska	6,990	Stan nawierzchni jezdni dobry, brak ubytków, nieliczne spękania w osie drogi, Stan chodników dobry.
2	1907E	dr. zamiejska	11,250	Na odcinku Kalinowa – Podule 1200 m stan nawierzchni dostateczny – liczne spękania nawierzchni asfaltowej jezdni, nieliczne ubytki nieliczne ubytki w nawierzchni bitumicznej remontowane na bieżąco Odcinek Podule – Kozuby (1500 m) stan nawierzchni jezdni asfaltowej bardzo dobry – brak ubytków i spękań nawierzchni, Kozuby (2000 m) stan nawierzchni dostateczny – liczne spękania nawierzchni asfaltowej jezdni, nieliczne ubytki nieliczne ubytki w nawierzchni bitumicznej remontowane na bieżąco Pozostały odcinek - Stan nawierzchni jezdni dobry, brak ubytków, nieliczne spękania
3	2300E	dr. zamiejska dr. zamiejska	4,255 4,730	Bałucz - Okup Wielki nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku - stan bardzo dobry (brak ubytków i spękań nawierzchni Bałucz Okup Wielki na odcinku 1700 m stan nawierzchni jezdni dostateczny nieliczne ubytki w nawierzchni bitumicznej remontowane na bieżąco Marzenin - Okup Wielki 4,730 stan nawierzchni jezdni dobry nieliczne spękania nawierzchni
4	2301E	dr. zamiejska dr. zamiejska dr. zamiejska	5,815 10,780 6,215	Brzeski – Sędziejowice stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne ubytki w nawierzchni bitumicznej nieliczne ubytki w nawierzchni bitumicznej remontowane na bieżąco Sędziejowice stan nawierzchni i chodników bardzo dobry – droga przebudowana w 2018 roku Sędziejowice – Luciejów Luciejów -Buczek stan nawierzchni i chodników bardzo dobry – droga przebudowana w 2017 roku Buczek - Malenia stan nawierzchni bitumicznej dobry nieliczne spękania nawierzchni bitumicznej, brak chodników 200 m Malenia – Bocianicha nawierzchni gruntowa, stan dobry
5	2302E	dr. zamiejska	4,275	Zduńska W. – Wola Marzeńska – Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni Wola Marzeńska – Pruszków – stan nawierzchni dostateczny nieliczne ubytki w nawierzchni- droga przewidziana do modernizacji w 2021 roku, nieliczne ubytki w nawierzchni bitumicznej remontowane na bieżąco
6	2303E	dr. zamiejska	2,254	stan nawierzchni dostateczny nieliczne ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
7	2304E	dr. zamiejska dr. zamiejska	5,160 6,710	stan nawierzchni dobry nieliczne ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku

8	2305E	dr. zamiejska	9,138	Odcinek ok. 5 000 m stan nawierzchni bardzo dobry – nowa nawierzchnia bitumiczna wykonana w latach 2018 – 2020 Pozostały odcinek nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dostateczny nieliczne ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
9	2306E	dr. zamiejska	8,995	8200 m -stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne ubytki w nawierzchni bitumicznej remontowane na bieżąco w trakcie roku 795 m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dostateczny nieliczne ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
10	2307E	dr. zamiejska	2,360	Odcinek ok. 1500 m stan nawierzchni bardzo dobry – nowa nawierzchnia bitumiczna 860 m - nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dostateczny nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
11	2308E	dr. zamiejska dr. zamiejska	1,930 6,840	5750 m -stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania w nawierzchni bitumicznej 3070m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dostateczny nieliczne ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
12	2309E	dr. zamiejska dr. zamiejska	9,025 6,770	8395 m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dostateczny nieliczne ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku 4100 m stan nawierzchni bardzo dobry – nowa nawierzchnia bitumiczna 3300 m droga gruntowa stan dobry
13	2310E	dr. zamiejska	2,245	stan nawierzchni bardzo dobry – nowa nawierzchnia bitumiczna
14	2311E	dr. zamiejska	8,880	stan nawierzchni bardzo dobry – nowa nawierzchnia bitumiczna
15	2312E	dr. zamiejska	0,425	stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania w nawierzchni bitumicznej
16	2313E	dr. zamiejska	1,535	nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dostateczny nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
17	2314E	ul. Widawska	0,058	Stan nawierzchni jezdni bardzo dobry – modernizacja wykonana w 2019 roku
18	2315E	ul. Jana Pawła II ul. 1 Maja	0,486 0,602	stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania w nawierzchni bitumicznej
19	2316E	ul. Mickiewicza	0,483	stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania w nawierzchni bitumicznej
20	2317E	ul. Kilińskiego	2,726	stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania w nawierzchni bitumicznej
21	2318E	ul. 9 Maja	0,804	stan nawierzchni jezdni bardzo dobry
22	2319E	ul. Batorego	1,573	stan nawierzchni jezdni bardzo dobry
23	2320E	ul. Północna ul. Matejki	0,247 0,208	stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania w nawierzchni bitumicznej
24	2321E	dr. zamiejska	8,130	4530 m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dobry nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku 1600 m droga gruntowa 2000m stan nawierzchni jezdni bardzo dobry
25	2322E	ul. Wojska Polsk. PI. Szarych Szeregów ul. Komuny Paryskiej	0,602 0,233 0,549	stan nawierzchni jezdni bardzo dobry – nowa nawierzchni bitum. wykonana w 2018 roku Droga w trakcie modernizacji Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni

26	2323E	ul. Zielona	0,417	300 m Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni 117 m droga gruntowa stan dobry
27	2324E	ul. Konopnickiej	0,419	Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni
28	2325E	ul. Armii Krajowej	1,000	Droga w trakcie modernizacji
29	2326E	ul. Słowackiego	0,202	Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni
30	2327E	ul. Żeromskiego ul. Warszawska	0,287 0,801	Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni
31	2328E	ul. Południowa	0,586	250 m Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni 250 m nawierzchnia betonowa (trylinka) Stan nawierzchni jezdni dobry 86 m droga gruntowa
33	2330E	ul. Brzeźna ul. Piekarnicza	0,616 0,387	93m nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry 910 m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dostateczny nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
34	2331E	ul. Wrzosowa	0,538	Nawierzchnia z płyt betonowych stan dostateczny
35	2332E	ul. Lubelska ul. Sportowa	0,744 1,014	nawierzchnia betonowa (trylinka) Stan nawierzchni jezdni dostateczny nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry
36	2333E	ul. Ogrodowa	0,765	nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry
37	2334E	ul. Piotrkowska	0,573	Stan nawierzchni jezdni dobry – nieliczne spękania nawierzchni jezdni
38	2335E	ul. Wileńska ul. Katowicka Pl. Gwiazdzisty ul. Spacerowa	0,650 0,268 0,129 0,346	nawierzchnia betonowa (trylinka) Stan nawierzchni jezdni dobry nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry
39	3300E	dr. zamiejska dr. zamiejska	2,350 5,080	nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry 37240 nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dobry nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
40	3301E	dr. zamiejska dr. zamiejska dr. zamiejska	1,510 5,155	1,510 m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dobry nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku 450 m droga gruntowa 800 m stan nawierzchni dostateczny nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku Pozostały odcinek drogi nowa nawierzchnia bitumiczna
41	3706E	dr. zamiejska dr. zamiejska ul. Lutomińska	4,900 17,064 0,656	nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni bardzo dobry nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dobry nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry
42	3723E	dr. zamiejska	0,625	nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry
43	4906E	dr. zamiejska	5,150	1650 m nowa nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry 3500 m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dobry nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
44	4910E	dr. zamiejska	4,785	nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry
45	4911E	dr. zamiejska dr. zamiejska	2,666 2,896	Droga gruntowa nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dobry nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku
46	4912E	dr. zamiejska dr. zamiejska dr. zamiejska	2400 4,440 4270	nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni dobry nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku Droga gruntowa
47	4915E	dr. zamiejska	2,930	1000m nawierzchnia bitumiczna – stan bardzo dobry 1930 m nawierzchnia bitumiczna stan nawierzchni stan nawierzchni dostateczny nieliczne spękania i ubytki w nawierzchni remontowane na bieżąco w trakcie roku

