


Pożar, który strawił dach zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Kwidzynie na ulicy Warszawskiej na szczęście zniszczył jedynie konstrukcję dachową oraz częściowo w niewielkim stopniu pomieszczenia poddasza oszczędził dwu głównych kondygnacji budynku. Na wysokim parterze oraz na piętrze doszło jedynie do częściowego zalania pomieszczeń środkami gaśniczymi. Jednak wprowadzona wilgoć zniszczyła częściowo wystrój zabytkowych wnętrz wyremontowanego niedawno budynku.

W trakcie prac remontowo – adaptacyjnych budynku należy:

01. Niski parter.



Okno piwniczne z kratą zabytkową.

wygląda sprawa stolarki drzwiowej w części „C” budynku. Natomiast stolarka okienna winna powtarzać podziały stolarki historycznej z tej kondygnacji. Zastosować należy analogiczne do zabytkowych układy okien z uchylnymi skrzydłami. Dopuszcza się wymianę jej na nową z zastosowaniem tego zastrzeżenia. Uporządkować należy kraty tej kondygnacji. Za wzór do odkucia nowych krat winny posłużyć stare kraty z okresu budowy znajdujące się w elewacji tylnej. Usunąć kraty współczesne. Okratowanie wprowadzić we wszystkich oknach tej kondygnacji.

Witraż na niskim parterze

Kondygnacja ta w segmencie „B” może podlegać zmianom rozplanowania. Nie mogą jednak zmiany te wynikać z konstrukcji budynku. Dopuszczalne jest wprowadzenie stolarki drzwiowej odpowiadającej wymaganiom funkcjonalnym. Ta stolarka nie może być jednak dysonansem konstrukcyjnym w stosunku do istniejącej na innych kondygnacjach obiektu. Podobnie

