


OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **01**

GŁĘBOKOŚĆ **4,5 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 0,2 %

piaskowa: 94,4 %

pyłowa+iłowa: 5,4 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK DROBNY

d₁₀ : 0,099230 [mm]

d₆₀ : 0,263893 [mm]

C: 1,15

U: 2,66

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:


USBSC k₁₀ : 3,53 [m/d]

OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **01**

GŁĘBOKOŚĆ **6,0 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 0,2 %
piaskowa: 97,1 %
pyłowa+iłowa: 2,7 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK ŚREDNI

d₁₀ : 0,134198 [mm]
d₆₀ : 0,291537 [mm]
C: 1,08
U: 2,17

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:


USBSC k₁₀ : 5,66 [m/d]

OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **01**

GŁĘBOKOŚĆ **8,0 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 0,0 %
 piaskowa: 84,7 %
 pyłowa+iłowa: 15,3 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK PYLASTY

d₁₀ : 0,022518 [mm]
 d₆₀ : 0,134228 [mm]
 C: 3,40
 U: 5,96

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:


USBSC k₁₀ : 0,92 [m/d]

OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **02**

GŁĘBOKOŚĆ **4,0 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 0,0 %
piaskowa: 89,3 %
pyłowa+iłowa: 10,7 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK PYLASTY

d₁₀ : 0,043848 [mm]
d₆₀ : 0,213758 [mm]
C: 2,09
U: 4,88

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:


USBSC k₁₀ : 1,98 [m/d]

OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **02**

GŁĘBOKOŚĆ **4,8 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 4,5 %
piaskowa: 87,4 %
pyłowa+iłowa: 8,1 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK ŚREDNI

d₁₀ : 0,073649 [mm]
d₆₀ : 0,338666 [mm]
C: 1,73
U: 4,60

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:


USBSC k₁₀ : 4,37 [m/d]

OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **02**

GŁĘBOKOŚĆ **6,0 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 0,9 %
 piaskowa: 69,6 %
 pyłowa+iłowa: 29,2 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK PYLASTY

d₁₀ : 0,021435 [mm]
 d₆₀ : 0,111158 [mm]
 C: 1,10
 U: 5,19

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:


USBSC k₁₀ : 0,14 [m/d]

OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **02**

GŁĘBOKOŚĆ **8,0 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 0,0 %
piaskowa: 81,5 %
pyłowa+iłowa: 18,5 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK PYLASTY

d₁₀ : 0,037163 [mm]
d₆₀ : 0,106408 [mm]
C: 1,13
U: 2,86

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:


USBSC k₁₀ : 0,35 [m/d]

OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIE: MYŚLIBÓRZ, DZ. NR 797

PRÓBKA: OTWÓR NR **03**

GŁĘBOKOŚĆ **9,0 m**



FRAKCJE:

kamienista+żwirowa: 2,3 %
piaskowa: 88,1 %
pyłowa+iłowa: 9,6 %

KLASYFIKACJA:

PIASEK DROBNY

d₁₀ : 0,051479 [mm]
d₆₀ : 0,184965 [mm]
C: 1,24
U: 3,59

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:

USBSC k₁₀ : 0,99 [m/d]