


Przekrój typowy
Remont drogi rolniczej K360200 "Bukowska"
dz. nr ewid. 13201 w km 0+190 - 0+400 w
miejscowości Piekelnik

0.5 3.00 0.5

pochylenie poprzeczne jedno lub obustronne od 2-3%



Odtworzenie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Odtworzenie warstwy podbudowy - warstwa wyrównania z kruszywa
łamanego 0/63mm gr. 18cm
Odtworzenie warstwy podbudowy poprzez stabilizację cementem
 $R_m=2.5\text{MPa}$ gr.20cm