

DOKUMENTACJA
Z BADAŃ ARCHITEKTONICZNO – KONSERWATORSKICH
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY I DWORU W HUWNIKACH,
GMINA FREDROPOL

Autor dokumentacji

mgr Stanisław Sęk

KONSERWACJA ZABYTKÓW
KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI
mgr Stanisław Sęk
ul. Zawiszy Czarnego 18, 37-700 Przemyśl
Regon 650948862, NIP 795-106-31-91
tel. 696 855 174



Przemyśl, 2023 rok

WSTĘP

Badania architektoniczno – konserwatorskie dawnego budynku szkolnego w Huwnikach wyłączzonego z użytkowania zostały zlecone we wrześniu 2023 roku przez Urząd Gminy we Fredropolu w związku z planowanymi pracami renowacyjno – budowlanymi. Przewiduje się powiększenie powierzchni użytkowej nowej szkoły przez wysunięcie fundamentów nowych ścian z trzech stron (wschodniej, zachodniej i południowej). Tym samym część ścian zostanie zburzona – ich stan techniczny jest bardzo zły i oprócz dekoracji sztukatorskiej na I piętrze ściany wschodniej nie posiadają walorów estetycznych. Również wnętrza z licznymi ściankami działowymi są zadrobnione i uniemożliwiają nowsze rozwiązania funkcjonalne. Nowy budynek musi uwzględniać ominięcie zarysu piwnic starszej jak wykazały badania podworskiej piwnicy z XVII w. Nowa forma elewacji uwzględniająca dekorację sztukatorską od wschodu może nawiązywać do istniejącego od północy nowego budynku szkolnego lub być zaprojektowany jako nowa koncepcja różniąca się od niego, głównie chodzi o jego gabaryt i for^mę zadaszenia.

Uwaga: nowo wzniesiony budynek musi spełniać wszystkie normy budowlane jeśli chodzi o izolacje, właściwe materiały, wszelkiego rodzaju nowe instalacje. Od strony wschodniej powinna być usunięta bezstylowa, wtórna przebudówka (Fot. Nr 3).

WYNIKI BADAŃ ARCHITEKTONICZNO – KONSERWATORSKICH PODZIEMI BUDYNKU – DAWNEGO, WIEJSKIEGO DWORKU

Uwaga: piwnicę podzieloną na oddzielne wnętrza umownie ponumerowano na kilka pomieszczeń (Pom. Nr 1 – Nr 6). Na planie piwnicy zaznaczono również poszczególne ujęcia fotografii (Fot. 1 – Fot. 31)

Pomieszczenie Nr 1, Węzeł badawczy – dalej WB1. Pom. Nr 1. Fot. Nr 7

Wejście do piwnicy (Pom. Nr 1) od strony zachodniej. Ościeża tego otworu nie są gładkie co wskazuje, że został on wtórnie wykuty w kamiennej nisko opadającej kolebki i łączy się z nowym dojściem z zewnątrz do wnętrza piwnicy po bardzo stromych jednobiegowych schodach przy ścianie zachodniej, w momencie kiedy zostały zlikwidowane wewnętrzne schody odkryte podczas obecnych badań w trakcie środkowym w Pom. Nr 3 (Fot. Nr 16).

WB Nr 2. Fot. Nr 8 Ściana tarczowa południowa sklepionego pomieszczenia (Pom. Nr 1). Dominuje tu watek kamienny z różnej wielkości, częściowo obrobionych ciosów piaskowca. Jest to najstarszy watek zachowany w dobrym stanie. Tylko w nieznacznym procencie watek ten uzupełniony jest kawałkami cegły (w górnych partiach ściany)

WB Nr 3 Ściana tarczowa północna, sklepionego wnętrza Pom. Nr 1. W tym węźle badawczym styk kilku wateków muru pozwala ustalić chronologię względną stratygraficznych nawarstwień (Fot. Nr 9)

1. Najstarszy watek kamienny w zachodniej części ściany tarczowej i w kolebce o łuku półpełnym nisko opadającym może pochodzić z pocz. XVII wieku. Kamienie różnej wielkości ułożone na płask (większe o wymiarach około 15 x 40 cm i mniejsze 4 – 7 cm grubości).
2. Wtórne uzupełnienia kanału (na prawo) z cegły o wymiarach 5,5 x 12, 5 x 25 cm (2 faza XVII wieku).
3. Jeszcze wyżej występuje cegła rozbiórkowa z okopconym sadzą otworem być może z poł. XIX wieku.

WB. Nr 4 Przejście do sąsiedniego pomieszczenia (Pom. Nr 2) od południowego wschodu (Fot. Nr 10). Oryginalna luneta w kamiennej kolebce potwierdza jej pierwotne usytuowanie dwóch równoległych od siebie wnętrz.

Pomieszczenie Nr 2 (Fot. Nr 11 – 13 WB Nr 5 i WB Nr 6) Podobny układ wateków kamiennych w obu sąsiednich pomieszczeniach pozwala przyjąć czas ich powstania na około początek XVII wieku, potwierdza to również powiązany ze sobą narożnik północno – zachodni (Fot. Nr 12) oraz oryginalny otwór drzwiowy

od strony północnej (Fot. Nr 13). Z 2 fazy XVII wieku może pochodzić wsyp od południa obrobiony cegłą z późniejszymi uzupełnieniami kamieniem i cegłą.

Pomieszczenie NR 3 WB 7,8,9 W trakcie środkowym z wyraźnymi śladami wtórnych, młodszych wątków ceglanych i kamiennych być może z XVIII i XIX wieku (Fot. Nr 15).

Uwaga od strony zachodniej (WB Nr 7, Fot. Nr 16) najprawdopodobniej pierwotne wnętrze, zejście do piwnic z poziomu parteru szczęśliwie ocalały fragmenty ościeży i ukośny wysklepek ceglany dawnej z pocz. XVII wieku szyi piwnicznej (Fot. Nr 16). W dolnej partii prostokątnego otworu zachował się kamienny stopień schodowy, o bardzo starannie obrobionej profilowanej krawędzi. Został on wtórnie wykorzystany jako podstawa dla ścianki wykonanej z cegły rozbiórkowej o różnych wymiarach w momencie likwidacji otworu. W pomieszczeniu Nr 3 znajdują się wyraźnie młodsze wątki murów ściany południowej z otworem drzwiowym (Fot. Nr 14). Są to ceglane mury w formie oblicówki starszych murów i w całości „od nowa” wykonane łęki konstrukcyjne i wysklepki ceglane. Użyto tu cegłę o wymiarach 7,5 x 15 x 32 cm.

Pomieszczenie Nr 4 przylega bezpośrednio od zachodu do Pom. Nr 3 i łączy się z wtórną przebudową po częściowej likwidacji schodów wewnętrznych z parteru do piwnicy. Względny konstrukcyjne spowodowały, że w miejscu XVII wiecznej szyi piwnicznej wprowadzono trzy różnej szerokości i głębokości sklepienie kolebkowo wnęki (Fot. Nr 17, 23, 25). Od północy Pom. Nr 4 łączy się z wnętrzem.

Pomieszczenie Nr 5 (Fot. Nr 19 – 22), gdzie również występują stratygraficzne historyczne nawarstwienia. Odrębnie potraktowane jest Pomieszczenie Nr 6 od strony północno – wschodniej (Fot. Nr 28 – 31). Jest to jednorodne wnętrze na rzucie wydłużonego prostokąta. Podobnie jak w Pom. Nr 1 i 2 dominuje tu wątek kamienny z tym że kolebka o łuku półpełnym nie opada do samego dołu lecz opiera się na niewielkiej pionowej ścianie wzdłużnej. Na tej podstawie piwnicę tą (Pom. Nr 6) można datować na 2 fazę XVII wieku.

Podsumowanie wyników badań – uwagi i spostrzeżenia konserwatorskie.

1. Ściany magistralne i elewacje parteru i pierwszego piętra jako najmłodsze z XIX wieku są w bardzo złym stanie technicznym (Fot. Nr 1,2,3,4), przewidziane do częściowego wyburzenia oprócz dekoracji na elewacji wschodniej. Dekorację sztukatorską z czterema kapitelami i zwornikiem z twarzą ludzką po konserwacji należy przenieść na inne nowe miejsce, nowej elewacji frontowej od wschodu.
2. Najcenniejsze i najstarsze, sięgające początku XVII wieku są pomieszczenia piwnicy pod całym wolnostojącym budynkiem w/w. z XIX w., będąca pozostałością po dworku z XVII w. Obecnie jedyne wejście do piwnicy usytuowane jest od zachodu po stromych schodach. Po renowacji do zachowania jako dodatkowe awaryjne wejście.
3. We wszystkich wnętrzach piwnicy, zwłaszcza w murach magistralnych dawnego dworku ściany wykonane są z lokalnego kamienia odzyskiwane do czasów obecnych. Stratygraficzne nawarstwienia pozwalają na datowanie ich ²/początku XVII wieku. Wątek kamienny składa się z różnej wielkości płaskich, łamanych ~~fryzowanych~~ ciosów kamienia, częściowo obrobionego od strony lica na zaprawie wapienno – piaskowej (Fot. Nr 8 i 12). Prawie w całości zachowały się do czasów obecnych dwa pomieszczenia od strony południowej – Pom. Nr 1 i Nr 2 (Fot. Nr 7 – Nr 14). Nieco młodsze, być może z 2 fazy XVII wieku zachowało się w całości od strony północno – wschodniej jedno wnętrze (Pom. Nr 6).
4. Najbardziej przebadane ^{ow} są wnętrza w części środkowej piwnicy oraz pomieszczenia północno – zachodnie (Pom. Nr 3,4,5). Przebudowy te jak wykazały powyższe badania architektoniczne łączyły się najprawdopodobniej z częściowym zrujnowaniem pierwotnej szyi piwnicznej z środkowym zejściem do piwnicy. Ponowne, drugie częściowo zrujnowanie struktury murów sklepienia nastąpiło w XIX wieku w momencie wznoszenia budynku szkolnego (Pom. Nr 4 Fot. Nr 19) – betonowe wzmocnienia konstrukcji sklepienia.
5. We wszystkich wnętrzach ściany i kolebki pokryte zostały grubą warstwą białej, wapiennej pobiałą. W trakcie obecnej renowacji należałoby ją usunąć i po zaimpregnowaniu powierzchni ukazać różnorodność historycznych wątków dawnego siedemnastowiecznego dworku.
6. Przewidziane prace renowacyjno – budowlane polegające na zmianie funkcji i powiększenia powierzchni parteru i I piętra uzasadniają częściową likwidację XIX wiecznych murów z zastrzeżeniem o bezwzględnym zachowaniu wszystkich murów piwnic i odpowiednie ominięcie ich

w formie „sarkofagu” oraz zdemontowanie elementów sztukatorskich ze wschodniej elewacji i ponowne ich zamontowanie po konserwacji na nowej elewacji wschodniej.

7. Zachowane w całości stare piwnice powinny być odpowiednio wentylowane i zabezpieczone przed wilgocią.
8. Zamurowany pierwotny XVII wieczny otwór w pomieszczeniu Nr 3 powinien być eksponowany w formie wnęki z ukazaniem kamiennego stopnia schodów z ciekawym profilowaniem.
9. Obecne zewnętrzne zejście do piwnic przy ścianie zachodniej może być pozostawione na tym samym miejscu po renowacji stopni (jako awaryjnych) w obrębie nowego budynku. Możliwe jest wykonanie drugiego zejścia do piwnicy Nr 5 (w miejscu zniszczenia ceglanej kolebki i uzupełnieniu jej betonem).
10. Odnowione bardzo ciekawe wnętrza piwnicy po renowacji, odpowiednio oświetlone z ceramicznymi nowymi posadzkami mogą być wykorzystane na ekspozycję historii lokalnej miejscowości oraz prac artystycznych uczniów lub reprodukcji artystów.
11. Stratygraficzne nawarstwienia różnych wątków murów po ich doczyszczeniu i renowacji wzbogacą w znacznym stopniu historyczną wiedzę o budowlu dworskiej dotąd mało znanej na tym terenie Podkarpacia.
12. Zachowany w całości rzut piwnicy pozwala na teoretyczną rekonstrukcję bryły budowli, która w naukowej analizie porównawczej z innymi obiektami zachowanymi z tego okresu może dać wyobrażenie jak mógł wyglądać w przeszłości huwnicki dworek.

Uwaga: prace badawcze wykonał w 2023 roku autor dokumentacji i fotografii

Stanisław Sęk – konserwator zabytków z Przemyśla

KONSERWACJA ZABYTKÓW
KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI
mgr Stanisław Sęk
ul. Zawiszy Czarnego 18, 37-700 Przemyśl
Regon 650948862, NIP 795-106-31-91
tel. 696 095 179



SPIS FOTOGRAFII

HUWNIKI – DAWNA SZKOŁA, DAWNY DWÓR

Fot. Nr 1 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Widok ogólny od strony południowo – zachodniej

Fot. Nr 2 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Stan zniszczeń murów i tynków (zawilgocenie i zasolenie)

Fot. Nr 3 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Widok ogólny budynku od strony południowo – wschodniej, przy elewacji wschodniej bezstylowa, wtórna przebudówka w głębi nowy budynek szkoły

Fot. Nr 4 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Fragment elewacji wschodniej. Na wysokości I piętra występują ozdobne dekoracje sztukatorskie z poł. XIX w., cztery kapitele i maska ludzka na zworniku, nad oknem w osi środkowej

Fot. Nr 5 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Fragment elewacji wschodniej (por. Fot. Nr 4 – zbliżenie)

Fot. Nr 6 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Naturalna odkrywka ceglanego muru przy narożniku południowo – wschodnim. Użyta została w XIX w. cegła rozbiórkowa, a na prawo jeszcze młodszy ceglany mur XX w. łączący się z wymianą stolarką okienną

Fot. Nr 7 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica – pomieszczenie Nr 1 od strony południowo – zachodniej budynku. Wtórnie przekuty w kolebce otwór drzwiowy prowadzący na schody jednobiegowe bardzo strome przy elewacji zachodniej dawnego budynku szkolnego

Fot. Nr 8 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 1. Ściana tarczowa południowa. Najstarszy prawdopodobnie z pocz. XVII wieku wątek kamienny

Fot. Nr 9 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 1. Fragment ściany tarczowej, północnej i kolebki o łuku płópełnym z pocz. XVII wieku z późniejszymi uzupełnieniami (wątek ceglany u dołu i wątek kamienny wyżej oraz jeszcze młodszy otwór do przewodu kominowego obrobionego kawałkami cegły rozbiórkowej)

Fot. Nr 10 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica, Pom. Nr . Pierwotne przejście do Pom. Nr 2 od strony południowo – wschodniej wyznacza luneta w kolebce

Fot. Nr 11 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica, Pom. Nr 2. Zsyp umieszczony na osi południowej ściany tarczowej. Pierwotny kamienny mur od góry w późniejszym czasie uzupełniony cegłą młodszą

Fot. Nr 12 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 2. Narożnik północno – zachodni. Najstarsze ściany kamienne są ze sobą powiązane.

Fot. Nr 13 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 2. Oryginalne pierwotne przejście do Pom. Nr 3. Na ościeżach zachowały się głębokie bruzdy po osadzonych w tym miejscu belkach drewnianych, futrynach podtrzymujących zapewne metalowe drzwi.

Fot. Nr 14 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 3. Otwór drzwiowy z oryginalnymi kamiennymi ościeżami i ceglanym nadprożem (przejście do pom. Nr 2). Zachowana luneta w sklepieniu świadczy o celowości usytuowania w tym miejscu przejścia ze środkowego wnętrza do dużego pomieszczenia Nr 2 od strony południowo – wschodniej.

Fot. Nr 15 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 3. Widok w kierunku północno – wschodnim. Opłaszczowanie starszego muru kamiennego cegłą „na płask” oraz wysklepki sklepienia ceglanego (są wtórnie uzupełnienia).

Fot. Nr 16 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 3. Po lewej wtórnie zamurowany otwór pierwotnie prowadzący na schody (wejście na parter). U dołu zachował się jeden kamienny stopień o starannie wymodelowanym profilu być może z pocz. XVII w.

Fot. Nr 17 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Mała przysklepiona, ceglana kolebka pochodząca najprawdopodobniej z 2 fazy XVII wieku

Fot. Nr 18 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Widok w kierunku wschodnim częściowo uszkodzono ceglane nadproże o łuku odcinkowym.

Fot. Nr 19 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. U dołu czoło kamiennej kolebki o łuku półpełnym wydzielającej głęboką wnękę od strony wschodniej. U góry zabetonowany otwór z parteru do piwnicy (po częściowym zrujnowaniu ceglanej, młodszej kolebki).

Fot. Nr 20 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Fragment ściany zachodniej. Widoczny jest ceglany łęk nadproża zsypu wtórnie zamurowanego murem kamiennym. Sklepienie wykonane jest z cegły ułożonej „w jodełkę”.

Fot. Nr 21 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Narożnik południowo – zachodni. Wtórne przesklepienie cegłą rozbiórkową, częściowo uszkodzone.

Fot. Nr 22 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Widok w kierunku zachodnim (por. Fot. Nr 19 i 20).

Fot. Nr 23 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Głęboka, arkadowa wnęka. Mury kamienne o łuku półpełnym od strony wschodniej.

Fot. Nr 24 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Widok w kierunku północnym. Ściana tarczowa, północna wielokrotnie przemurowana.

Fot. Nr 25 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Wnęka od strony ^{WS} zachodniej przesklepiona kamienno – ceglana kolebką.

Fot. Nr 26 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Wtórnie wykonany zsyp w ścianie zachodniej. Stratygraficzny układ historycznych wątków.

Fot. Nr 27 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5 (por. fot. 26). Fragment sklepienia wykonanego z cegły rozbiórkowej. Mur kamienny w warstwie najniższej może pochodzić z XVII wieku.

Fot. Nr 28 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Widok ogólny w kierunku północnym dobrze zachowanego w całości wnętrza przesklepionego kolebką kamiennie – ceglaną o łuku półpełnym najprawdopodobniej z II fazy XVII wieku, kolebka nie opada w dół ale wspiera się na pionowych ściankach bocznych.

Fot. Nr 29 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Ściana tarczowa północna. Od strony zachodniej widoczne jest wtórne uzupełnienie cegłą rozbiórkową.

Fot. Nr 30 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Ściana tarczowa północna i kolebka wspierająca się na pionowej ścianie (por. fot. Nr 28 i 29).

Fot. Nr 31 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Narożnik południowo – zachodni. Wtórnie wykonany stary otwór wentylacyjny.

Autor fotografii:

Stanisław Sęk

Wrzesień 2023

W archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu znajduje się Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków i dotyczy naszego obiektu określonego jako: „Dwór II w zespole dworsko folwarcznym w Huwnikach datowanego na I poł. XIX w.”. Karta powyższa opracowana została przez mgr Teresę Piekarcz z Biura Ochrony Zabytków w Przemyślu w grudniu 2017 roku – obecnie jej ksero dołącza się do ww. dokumentacji.

mgr Stanisław Sęk

Przemyśl, wrzesień 2023 r.

KONSERWACJA ZABYTKÓW
KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI
mgr Stanisław Sęk
ul. Zawiszy Czarnego 18, 37-700 Przemyśl
Regon 650948862, NIP 795-106-31-91
tel. 696 855 179



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTEKÓW

1. Nazwa

DWÓR II
 w zespole dworsko-folwarcznym


2. Czas powstania

1 poł. XIX w.

9. Materiały graficzne



Elewacja frontowa od ptn



3. Miejscowość

HUWNIKI

4. Adres (ulica, nr posesji)
 w zespole dworskim na pld
 skraju wsi, ok. 150 m od dworu
 gł., przy bud. Gimnazjum

5. Przynależność administracyjna

Województwo PODKARPACKIE

Powiat PRZEMYSKI

Gmina FREDROPOL

6. Współrzędne geograficzne
 N: 49°39'14.24"
 E: 22°42'23.21"

7. Użytkowanie obecne


szkoła

8. Stan zachowania

dostateczny, mocno
 przekształcony w dekoracji
 zewnętrznej

10. Istniejące zagrożenia, napilniejsze postulaty konserwatorskie

Budynek użytkowany jako szkoła z zachowaną tylko w elewacji tylnej pierwotną dekoracją ścian; należy objąć ochroną konserwatorską



Elewacja tylna z detalem architektonicznym

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Teresa Piekarz, grudzień 2017 roku

Teresa

HUWNIKI gm. Fredropol. Rzut piwnic starej szkoły, d. dworu z XVIII w. Skala 1:100



Opr. St. Sek
Przemysław 2023r
HALA SPORTOWA

HUWNIKI gm. Frądrzopol. Rzut piwnic starej szkoły, d. dworu z XVII w. Skala 1:100





Fot. Nr 1 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Widok ogólny od strony południowo – zachodniej.



Fot. Nr 2 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek
Stan zniszczeń murów i tynków (zawilgocenie i zasolenie).



Fot. Nr 3 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Widok ogólny budynku od strony południowo – wschodniej, przy elewacji wschodniej bezstylowa, wtórna przebudówka w głębi nowy budynek szkoły.



Fot. Nr 4 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Fragment elewacji wschodniej. Na wysokości I piętra występują ozdobne dekoracje sztukatorskie z Poł. XIX w., cztery kapitele i maska ludzka na zworniku, nad oknem w osi środkowej.



Fot. Nr 5 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Fragment elewacji wschodniej (por. Fot. Nr 4 – zbliżenie).



Fot. Nr 6 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Naturalna odkrywka ceglanego muru przy narożniku południowo – wschodnim. Użyta została w XIX w. cegła rozbiórkowa, a na prawo jeszcze młodszy ceglany mur XX w. łączący się z wymianą stolarką okienną.



Fot. Nr 7 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica – pomieszczenie Nr 1 od strony południowo – zachodniej budynku. Wtórnie przekuty w kolebce otwór drzwiowy prowadzący na schody jednobiegowe bardzo strome przy elewacji zachodniej dawnego budynku szkolnego.



Fot. Nr 8 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 1. Ściana tarczowa południowa. Najstarszy prawdopodobnie z pocz. XVII wieku wątek kamienny.



Fot. Nr 9 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 1. Fragment ściany tarczowej, północnej i kolebki o łuku płópełnym z pocz. XVII wieku z późniejszymi uzupełnieniami (wątek ceglany u dołu i wątek kamienny wyżej oraz jeszcze młodszy otwór do przewodu kominowego obrobionego kawałkami cegły rozbiórkowej).



Fot. Nr 10 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica, Pom. Nr . Pierwotne przejście do Pom. Nr 2 od strony południowo –
wschodniej wyznacza luneta w kolebce.



Fot. Nr 11 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica, Pom. Nr 2. Zsyp umieszczony na osi południowej ściany tarczowej. Pierwotny kamienny mur od góry w późniejszym czasie uzupełniony cegłą młodszą.



Fot. Nr 12 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 2. Narożnik północno – zachodni. Najstarsze ściany kamienne są ze sobą powiązane.



Fot. Nr 13 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 2. Oryginalne pierwotne przejście do Pom. Nr 3. Na ościeżach zachowały się głębokie bruzdy po osadzonych w tym miejscu belkach drewnianych, futrynach podtrzymujących zapewne metalowe drzwi.



Fot. Nr 14 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica Pom. Nr 3. Otwór drzwiowy z oryginalnymi kamiennymi ościeżami i ceglany nadprożem (przejście do pom. Nr 2). Zachowana luneta w sklepieniu świadczy o celowości usytuowania w tym miejscu przejścia ze środkowego wnętrza do dużego pomieszczenia Nr 2 od strony południowo – wschodniej.



Fot. Nr 15 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 3. Widok w kierunku północno – wschodnim. Opłaszczowanie starszego muru kamiennego cegłą „na płask” oraz wysklepki sklepienia ceglanego (są wtórnie uzupełnienia).



Fot. Nr 16 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 3. Po lewej wtórnie zamurowany otwór pierwotnie prowadzący na schody (wejście na parter). U dołu zachował się jeden kamienny stopień o starannie wymodelowanym profilu być może z pocz. XVII w.



Fot. Nr 17 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Mała przysklepiona ceglana kolebka pochodząca najprawdopodobniej z 2 fazy XVII wieku.



Fot. Nr 18 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Widok w kierunku wschodnim częściowo uszkodzono ceglane nadproże o łuku odcinkowym.



Fot. Nr 19 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. U dołu czoło kamiennej kolebki o łuku półpełnym wydzielającej głęboką wnękę od strony wschodniej. U góry zabetonowany otwór z parteru do piwnicy (po częściowym zrujnowaniu ceglanej, młodszej kolebki).



Fot. Nr 20 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Fragment ściany zachodniej. Widoczny jest ceglany łuk nadproża zsypu wtórnie zamurowanego murem kamiennym. Sklepienie wykonane jest z cegły ułożonej „w jodelkę”.



Fot. Nr 21 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Narożnik południowo – zachodni. Wtórne przesklepienie cegłą rozbiórkową, częściowo uszkodzone.



Fot. Nr 22 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 4. Widok w kierunku zachodnim (por. Fot. Nr 19 i 20).



Fot. Nr 23 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Głęboka, arkadowa wnęka. Mury kamienne o łuku półpełnym od strony wschodniej.



Fot. Nr 24 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Widok w kierunku północnym. Ściana tarczowa, północna wielokrotnie przemurowana.



Fot. Nr 25 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Wnęka od strony ^{WS} zachodniej przesklepiona kamienno –
ceglaną kolebką.



Fot. Nr 26 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5. Wtórnie wykonany zsyp w ścianie zachodniej.
Stratygraficzny układ historycznych wątków.



Fot. Nr 27 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 5 (por. fot. 26). Fragment sklepienia wykonanego z cegły rozbiórkowej. Mur kamienny w warstwie najniższej może pochodzić z XVII wieku



Fot. Nr 28 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Widok ogólny w kierunku północnym dobrze zachowanego w całości wnętrza przesklepionego kolebką kamiennie – ceglana o łuku półpełnym najprawdopodobniej z II fazy XVII wieku, kolebka nie opada w dół ale wspiera się na pionowych ściankach bocznych.



Fot. Nr 29 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Ściana tarczowa północna. Od strony zachodniej widoczne jest wtórne uzupełnienie cegłą rozbiórkową.



Fot. Nr 30 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Ściana tarczowa północna i kolebka wspierająca się na pionowej ścianie (por. fot. Nr 28 i 29).



Fot. Nr 31 Huwniki - dawna szkoła, dawny dworek

Piwnica. Pom. Nr 6. Narożnik południowo – zachodni. Wtórnie wykonany stary otwór wentylacyjny.