



LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- KONTURY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPU
- ODŚCONIĘTE PRĘTY ZBRÓJENIA DOLNEGO
- UBYTEKI BETONU W DOLNEJ STREFIE STROPÓW UKAZUJĄCE DOLNE ZBRÓJENIE

UWAGI:

- Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
- Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

INWESTYCJA	NAPRAWA NADWIESZONYCH CZĘŚCI STROPÓW NAD I I PIĘTREM BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16	
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ	
BRANŻA	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
STADIUM	INWENTARYZACJA BUDOWLANA	
PRZEDMIOT	NADWIESZONY STROP NAD I PIĘTREM MIĘDZY OSIAMI 1-8 A OSIAMI A-B ORAZ PONAD OSIĄ 1 - WSKAZANIE USZKODZEŃ	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Szapiel nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009	
DATA	03.2022	REWIZJA
SKALA	1:100	NR RYSUNKU
	01	STS1