



Protokół

z przeglądu hydrantu

1. Przegląd wykonano w dniu: 22.06.23
2. Lokalizacja: Kopernika 28
Dostęp: Dobry
3. Numer identyfikacyjny hydrantu (GIS): 1075
4. Typ hydrantu: NADZIEMNY ☐ PODZIEMNY ☒
5. Średnica hydrantu: DN 80 ☒ DN 100 ☐
6. Tabliczka znamionowa: TAK ☒ NIE ☐
7. Producent hydrantu:
8. Zasuwa przed hydrantem: TAK ☒ NIE ☐ sprawna: TAK ☒ NIE ☐
9. Hydrant sprawny: TAK ☒ NIE ☐
10. Ciśnienie hydrodynamiczne: 0,23 MPa hydrostatyczne: 0,32 MPa
11. Wydajność: 10,75 dm³/s
12. Dysza pomiarowa DP22 ☐ DP26 ☒ DP32 ☐
13. Stan fizyczny: Dobry
14. Uwagi, rekomendacje: Brak

Wykonujący przegląd podpis:

1. Robert Widelka
2.