



Protokół

z przeglądu hydrantu

1. Przegląd wykonano w dniu: 03 03 23
2. Lokalizacja: Grzecka (skrzyżowanie z ul. Kopernika)
Dostęp: Dobry
3. Numer identyfikacyjny hydrantu (GIS): 1080
4. Typ hydrantu: NADZIEMNY ☐ PODZIEMNY ☒
5. Średnica hydrantu: DN 80 ☒ DN 100 ☐
6. Tabliczka znamionowa: TAK ☒ NIE ☐
7. Producent hydrantu:
8. Zasuwa przedhydrantowa: TAK ☒ NIE ☐ sprawna: TAK ☒ NIE ☐
9. Hydrant sprawny: TAK ☒ NIE ☐
10. Ciśnienie hydrodynamiczne: 0,26 MPa, hydrostatyczne: 0,39 MPa
11. Wydajność: 11,40 dm³/s
12. Dysza pomiarowa DP22 ☐ DP26 ☒ DP32 ☐
13. Stan fizyczny: Dobry
14. Uwagi, rekomendacje: Brak

Wykonujący przegląd podpis:

1. Robert Widałko
2.