



opis stanu istniejącego:

- podłoga - panele, parkiet- stan dobry
- ściany/sufit malowane. konieczne szpachlowanie oraz naprawa spękań
- punkty oświetleniowe, instalacja osw. awaryjnego - stan dobry
- drzwi wewnętrzne między salami - białe drewniane - stan dobry
- drzwi do sypialni dwuskrzydłowe z przeszkleniem - stan dobry
- ciekocwła wysokość pom około 2,80
- na oknach rolety - stan dobry
- parapety betonowe/lastro- malowane
- zabudowy grzejników - do odświeżenia

opis prac do wykonania

- A. Drzwi wewnętrzne - odświeżenie poprzez pomalowanie skrzydeł i oszczędnie (m.in. osw. awaryjne, internet, domofon, itp.) do wkucia w bruzdy i wykończenia
- B. Demontaż zabudowy szyn, karнизy nad oknami
- C. Odświeżenie (malowanie) zabudów grzejników oraz grzejników.
- D. Nowa zabudowa grzejników - 2 szt. Sala 01
- E. Wymiana listw przypodłogowych w pom. 02 na PVC
- F. Malowanie wraz z wyprawkami szpachlarskimi i usunięciem zarysowań,
  - sufit - biały antyrefleksyjny
  - ściany - kolory pastelowe do uzgodnienia z dyrektorem
  - ściany do wysokości 1,50 m pokrycie dodatkową warstwą lakieru (zmywalne)
- G. Szczytne okienne lakierowane na pełną wysokość wraz z oszczędzaczami okiennymi
- H. Parapety okienne i nadgrzejnikowe do odmalowania
- I. Demontaż okna i zabudowa obustronna GK okna, oraz zabudowa GK wszelkich rur
- J. Wymiana krętek wentylacyjnych
- K. Wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda i włączniki). Do wykonania dodatkowe nowe gniazda wraz z przewodami
- L. -3 szt. (kalkulacja wg ustalen z dyr. Złobka)
- M. -4 szt. - szpachlowanie i malowanie ścian powyżej piłynek
- N. - Wykonanie drewnianych osłon (kątowe) w narożnikach drzwi, okien

**ODDZIAŁ III  
KALINKA**

**OPRACOWAŁ: P. Wypyszyński**

**K. Kaniewski**

**DATA:**

**04.05.2022**