


I.

Otw. 1


Otw. 2




II.

Otw. 2


Otw. 5



Nazwa obiektu	TRZCIANKA - Budowa boiska sportowego na dz. nr 101/11		
Rodzaj dokumentacji	Opinia geotechniczna		
Treść	Przekroje geotechniczne I i II		
Opracował	mgr Kaaper Kai	Data	Nr archiw.
		11.2021 r.	658



W.



Nazwa obiektu	TRZCIANKA - Budowa boiska sportowego na dz. nr 101/11		
Rodzaj dokumentacji	Opinia geotechniczna		
Treść	Przekroje geotechniczne III i IV		
Opracował	mgr Kasper Kal	Data	Nr archiw.
		11.2021 r.	1. 100 pion. 250 poz. 658

