


- LEGENDA:
- oś drogi
 - krawężł drogi
 - krawężł pobocza
 - rów istniejący
 - remont nawierzchni nawrotki końcowej
 - remont nawierzchni drogi w km 0+164-0+500
 - remont nawierzchni mijanki
 - remont nawierzchni zjazdów
 - remont sączka kruszywowego



Remont drogi leśnej nr 220/893 w leśnictwie Okocim.				
Lokalizacja:	Leśnictwo: Okocim	Powiat: brzeski	Województwo: małopolskie	
Część:	Dokumentacja techniczna			Skala 1:1000
Nazwa rysunku:	Sytuacja szczegółowa			Nr rysunku: 2
Opracował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10		Data opracowania: czerwiec 2023	