


# PRZEKRÓJ TYPOWY

Stan istniejący w miejscach planowanego remontu nawierzchni

SKALA 1:50



Istniejąca nawierzchnia drogi z mieszanki kruszywa

łamanego-nawierzchnia wypłukana, skoleinowana, nierówna

A

Istniejąca nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszywa

łamanego-nawierzchnia wypłukana, nierówna

B

Remont drogi leśnej nr inw. 220/548 w Leśnictwie Chrostowa.			
Lokalizacja:	Leśnictwo: Chrostowa	Powiat: bocheński	Województwo: małopolskie
Część:	Dokumentacja techniczna		Skala 1:50
Nazwa rysunku:	Przekrój typowy		Nr rysunku: 3.1
Opracował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10		Data opracowania: czerwiec 2023