



z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Posada; dnia: 29.11.2023

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Nr ewidencyjny (JNI):	01003038	5	JAD:	Starostwo Powiatowe w Pabianicach
2	Numer drogi:	3309E	6	Najbliższa miejscowość:	Potażnia
3	Kilometraż:	1+500	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Dobrzyńska
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	Żelbet	8	Całkowita długość obiektu:	10 [m]

STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT, UT, PT	2,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA, WA, CA, RA, DA, PA, UA	2,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NA, WA, CA, RA, DA, PA, UA	2,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników				
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS, OS, KS, NB, AB	3,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, WB, OB, UB, RB, KZ	3,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NA, WA	3,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	CA	2,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu				
10	Konstrukcja dźwigarów	NB, WB	4,0	NIE	
11	Łożyska i podpory	NB, DA	3,0	NIE	
12	Urządzenia dylatacyjne	RA	3,0	NIE	
13	Przyczółki	NB, WB	4,0	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT, NT	4,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia cięgien				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce				

Stan pogody:	Pochmurnie	Średnia ocena obiektu mostowego:	2,92	Ekspertyza niekonieczna
Temperatura:	5÷10 °C	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	2,92	

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:

Bariery nienormalatywne

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:

Nie stwierdzono

Parametr	Ograniczenie	OCENA
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.	Przeгляд roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny przydatności obiektu inżynierskiego do użytkowania.	
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.		
04. Szerokość skrajni na obiekcie.		
05. Wysokość skrajni na obiekcie.		
06. Skrajnia / światło pod obiektem		

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Przeгляд roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny estetyki obiektu.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Częściowo zrealizowano zalecenia z poprzedniego przeglądu.

z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Posada; dnia: 29.11.2023

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o:	- tony	NIE
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	- km/h	NIE
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	- metrów	NIE
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	- metrów	NIE
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	- metrów	NIE
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	- metrów	NIE
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	Obiekt dopuszczony do eksploatacji	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:		Data wykonania przeglądu:	23.11.2023
Tytuł, imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	PODRZĘBOWY	Data
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe oraz Kubaturowe	29.11.2023
02. Andrzej Osysko		UAN-2-8346-217/87	29.11.2023

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną. Bariery nie spełniają obowiązujących przepisów.

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Osysko

RYSZARD KONOP
KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

Data: 29.11.2023

Podpis:

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r. Poz. 682 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. Poz. 645 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynieryjnych, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynieryjnych.

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetlen./ gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu podstawowego obiektu mostowego Zał. do protokołu nr: M07 / 2023

Lp	Element	Kod rodzaju uszkodzenia	Tryb	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
01	Nasypy i skarpy	Regulacja skarp i nasypów. Oczyszczenie i inne zabiegi odtworzeniowe	1	m ²			
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Frezowanie i wbudowanie warstwy ścieralnej	1	m ²			
03	Nawierzchnia jezdni	Frezowanie i wbudowanie warstwy ścieralnej	1	m ²			
04	Nawierzchnia chodników			m ²			
05	Balustrady, bariery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną	1	m			
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów	1	szt.			
07	Urządzenia odwadniające	Udrożnienie i oczyszczenie elementów odwodnienia	1	kpl.			
08	Izolacja pomostu	Stan izolacji niedostateczny	1	kpl.			
09	Konstrukcja pomostu			m ²			
10	Konstrukcja dźwigarów	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	1	m ²			
11	Łożyska i podpory	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	1	kpl.			
12	Urządzenia dylatacyjne	Oczyszczenie w ramach bieżącego utrzymania	1	kpl.			
13	Przyczółki	Bieżące prace utrzymaniowe	1	m ²			
14	Filary			kpl.			
15	Koryto rzeki	Pielęgnacja nadmiernej ilości roślinności	1	m ²			
16	Przeguby			kpl.			
17	Konstrukcje oporowe			m ²			
18	Inne pozostałe			kpl.			
OGÓLEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:							NIE DOTYCZY

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko

01. Ryszard Konop

Numer uprawnień budowlanych

UAN-2-2367/87

Data wykonania przeglądu:

23.11.2023

PODPIS

KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

Data

29.11.2023

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko

01.

Imię i nazwisko

Data

PODPIS

Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko

01.

Imię i nazwisko

Data

PODPIS

Uwagi

02.







