

ZGO ul. Prądocińska 28 Bydgoszcz			
Lp.	Nazwa budynku	pow. Dachy [m²]	Opis
1	Hala SSO	2769	dwuspadowy, blacha- płyta trapezowa
2	Wiata magazynowa surowców wtórnych	331	jednospadowy, blacha- płyta trapezowa
3	Budynek socjalny SSO	217	dwuspadowy blacha- płyta trapezowa
4	Zadaszenie nad wagami	144	dwuspadowy, blacha- płyta trapezowa
5	Budynek adm.-socjalny przy wagach	220	jednospadowy, papa
6	Magazyn Logistyki	482	dwuspadowy, blacha- płyta trapezowa
7	Hala warsztatowa	321	jednospadowy, blacha- płyta trapezowa
8	Wiata nad przesuwami kontenerów	270	jednospadowy, blacha- płyta trapezowa
9	Myjnia pojazdów	104	dwuspadowy blacha- płyta trapezowa
10	Wiata magazynowa	162	jednospadowy blacha- płyta trapezowa
11	Boksy na surowce wtórne	96	jednospadowy, blacha- płyta trapezowa
12	Zaplecze kontenerowe Logistyki	166	płaski, blacha- płyta falista
13	Wiata na sprzęt zmechanizowany	185	jednospadowy blacha- płyta trapezowa
14	Budynek kontenerowy st. zaplecza	150	płaski blacha- płyta trapezowa
15	Budynek kotłowni	90	jednospadowy, papa
16	Budynek obsługi technicznej	92	jednospadowy, papa
17	Budynek kontenerowy magazynu	60	płaski, blacha - płyta falista
18	Wiata Kompostownia	715	dwuspadowy, blacha- płyta trapezowa
19	Budynek portierni	25	płaski, papa
20	Budynek trafostacji	30	jednospadowy, papa
21	Budynek kontenerowy socjalny kompostowni	10	płaski, blacha - płyta falista
22	Budynek kontenerowy sterowni i warsztatu kompostowni	10	płaski, blacha - płyta falista
Suma		6649	
ZTPOK ul. Ernsta Petersona 22 Bydgoszcz			
1	Budynek Administracyjny	903	płaski, pokrycie membrana PVC
2	Hala rozładunkowa	1445	jednospadowy, pokrycie membrana PVC
3	Bunkier	1974	jednospadowy, blacha trapezowa
4	Centralna dyspozytornia	154	płaski, membrana PVC
5	Instalacji i odzysku energii i oczyszczania spalin	2509	płaski, blacha trapezowa

6	Budynek cyklu termicznego i wody demineralizacji	893	jednospadowy, blacha trapezowa/membrana PVC
7	Budynek zestalania i chemicznej stabilizacji i magazynowanie pyłów i popiołów	893	Jednospadowy, membrana PVC
8	Budynek waloryzacji i sezonowania żużli	6608	dwuspadowy, membrana PVC
9	Budynek wagowy z funkcją portierni	39	płaski, membrana PVC
10	Budynek pompowni przeciwpożarowej wraz z podziemnymi zbiornikami	86	płaski, membrana PVC
Suma		15504	
SPO w Toruniu Kociewska 40-44			
1	Budynek główny	2025	dwuspadowy, membrana PVC
2	Portiernia z wagami	39	płaski, membrana PVC
Suma		2064	
PSZOKi Bydgoszcz			
1	Inwalidów 15	385	Dachy płaskie, na wiacie fotowoltaika
2	Jasieniecka 7A	293	Dachy płaskie, na wiacie fotowoltaika
3	Ołowiana 43	285	Dachy płaskie, na wiacie fotowoltaika
Suma		963	