


LEGENDA:


- - - oś drogi
- krawędź drogi
- krawędź pobocza
- - - rów istniejący do oczyszczenia i wyprofilowania
- remont nawierzchni drogi z kamienia frakcji 63,0/120 o gr. gr 30cm. w km 0+000-0+500
- - - Istniejący przepust pod drogą
- Istniejący sączek kruszywo- przeznaczony do remontu

Remont drogi leśnej nr 220/892 w leśnictwie Jodłówka.			
Lokalizacja:	Leśnictwo: Jodłówka	Powiat: brzeskii	Województwo: małopolskie
Część:	Dokumentacja techniczna		Skala 1:1000
Nazwa rysunku:	Sytuacja szczegółowa		Nr rysunku: 2,1
Opracował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10		Data opracowania: maj 2022



LEGENDA:

- - - - - oś drogi
- krawężń drogi
- krawężń pobocza
- - - - - rów istniejący do oczyszczenia
- remont nawierzchni drogi z kamienia frakcji 63,0/120 o gr. gr 30cm. w km 0+000-0+500
- - - - - przepusty pod drogą przeznaczone do remontu
- sączek kruszywowy



Remont drogi leśnej nr 220/892 w leśnictwie Jodłówka.			
Lokalizacja:	Leśnictwo: Jodłówka	Powiat: brzeskii	Województwo: małopolskie
Część:	Dokumentacja techniczna		Skala 1:1000
Nazwa rysunku:	Sytuacja szczegółowa		Nr rysunku: 2.2
Opracował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10		Data opracowania: maj 2022