



z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Posada; dnia: 18.11.2022

**Dane identyfikacyjne obiektu**

1	Nr ewidencyjny (JNI):	01024765	5	JAD:	Powiat Pajęczański
2	Numer drogi:	3506E	6	Najbliższa miejscowość:	Ławiana
3	Kilometraż:	2+727	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Nieciecz
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	Beton	8	Całkowita długość obiektu:	8 [m]

**STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO**

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT	3,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA, WA, CA, RA, DA	3,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NA, WA, CA, RA, DA	3,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników				
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS, OS, KS	3,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, WB, OB, UB, RB, DB, ZB	2,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NB, WB, OB	3,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	Stan niedostateczny	2,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu				
10	Konstrukcja dźwigarów	NB, WB, OB, UB, RB	3,0	NIE	
11	Łożyska i podpory				
12	Urządzenia dylatacyjne	NB, WB, OB, UB, RB	3,0	NIE	
13	Przyczółki	NB, WB, OB, UB, RB	3,0	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT, NT, UT, PT	2,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia cięgien				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce				

Stan pogody:	Pogodnie i sucho	Średnia ocena obiektu mostowego:	<b>2,73</b>	<b>Ekspertyza niekonieczna</b>
Temperatura:	15±20 °C	<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>	<b>2,73</b>	

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:	Nie stwierdzono
Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:	Nie stwierdzono

Parametr	Ograniczenie	OCENA
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.	Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny przydatności obiektu inżynierskiego do użytkowania.	
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.		
04. Szerokość skrajni na obiekcie.		
05. Wysokość skrajni na obiekcie.		
06. Skrajnia / światło pod obiektem		

**ESTETYKA obiektu i jego otoczenia \*\*\***

Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny estetyki obiektu.

**WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Nie zrealizowano zaleceń z poprzedniego przeglądu.

z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Posada; dnia: 18.11.2022

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o:	- tony	NIE
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	- km/h	NIE
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	- metrów	NIE
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	- metrów	NIE
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	- metrów	NIE
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	- metrów	NIE
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	Obiekt dopuszczony do eksploatacji	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:		Data wykonania przeglądu:	18.10.2022
Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	PODPIS	Data
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	RYSZARD KONOP KIEROWNIK BUDOWY	18.11.2022
02. Andrzej Osysko		Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe oraz Kubaturowe UAN-2-8346-217/87	18.11.2022

## WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu użytkowników oraz nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Osysko

RYSZARD KONOP  
KIEROWNIK BUDOWY  
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe  
oraz Kubaturowe  
UAN-2-8346-217/87

Data: 18.11.2022

Podpis:

## DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: *Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. Poz. 1376 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.*

## Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej\*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetlenia / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

\* - niepotrzebne skreślić, \*\* - wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

## Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu podstawowego obiektu mostowego      Zał. do protokołu nr: M11 / 2022

Lp	Element	Kod rodzaju uszkodzenia	Tryb	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
01	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	1	m <sup>2</sup>	160	10 zł	1 600 zł
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Remont cząstkowy nawierzchni	1	m <sup>2</sup>	16	130 zł	2 080 zł
03	Nawierzchnia jezdni	Remont cząstkowy nawierzchni	1	m <sup>2</sup>	48	130 zł	6 240 zł
04	Nawierzchnia chodników			m <sup>2</sup>	0	600 zł	0 zł
05	Balustrady, barłery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną	1	m	16	360 zł	5 760 zł
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek podporęczowych	1	szt.	16	640 zł	10 240 zł
07	Urządzenia odwadniające	Udrożnienie i oczyszczenie elementów odwodnienia	1	kpl.	1	4 320 zł	4 320 zł
08	Izolacja pomostu	Stan izolacji niedostateczny	1	kpl.	1	0 zł	0 zł
09	Konstrukcja pomostu			m <sup>2</sup>	0	2 500 zł	0 zł
10	Konstrukcja dźwigarów	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	1	m <sup>2</sup>	92	40 zł	3 680 zł
11	Łożyska i podpory			kpl.	0	8 640 zł	0 zł
12	Urządzenia dylatacyjne	Oczyszczenie w ramach bieżącego utrzymania	1	kpl.	1	972 zł	972 zł
13	Przyczółki	Bieżące prace utrzymaniowe	1	m <sup>2</sup>	120	30 zł	3 600 zł
14	Filary			kpl.	0	12 960 zł	0 zł
15	Koryto rzeki	Oczyszczenie koryta cieku wodnego	1	m <sup>2</sup>	80	250 zł	20 000 zł
16	Przeguby			kpl.	0	86 400 zł	0 zł
17	Konstrukcje oporowe			m <sup>2</sup>	0	480 zł	0 zł
18	Inne pozostałe			kpl.	0	25 920 zł	0 zł
<b>OGÓLEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:</b>							<b>58 492 zł</b>

<b>WYKONAWCA PRZEGLĄDU:</b>		Data wykonania przeglądu:	18.10.2022
Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	<b>RYSZARD KONOP</b> PODPIS: _____ BUDOWNICTWO I ZMIERNICTWO DROGOWE ORAZ KADATUROWE UAN-2-8346-217/87	Data
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87		18.11.2022

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				
02.				





Załącznik nr 3 do protokołu z okresowej kontroli nr M11/ 2022

Nr JNl: 01024765 DOKUMENTACJA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 18.10.2022r.

Karta nr  
2.1



