



Białystok, 22.10.2024
miejsowość, data

Nr szkody

Nr polisy 480/ON/2024/LP

**PROTOKÓŁ
likwidacji szkód –
ogień i inne żywioły**

Ubezpieczony: Nadleśnictwo Drygały

Adres: ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Drygały

Miejsce szkody: Gaudynki 39, 12-250 Orzysz

Okres ubezpieczenia: 01/01/2024-31/12/2024 Suma ubezpieczenia: 13 707 679,48 zł

Data i godz. powstania szkody: 28.07.2024, ok. godziny 22⁰⁰

Data powiadomienia straży, Policji lub innych jednostek: brak

Przyczyna powstania szkody. Określić, czy i w jakim stopniu przyczyną szkody było nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i przez kogo?

Zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez Nadleśnictwo oraz rozmową z poszkodowanym, szkoda powstała w wyniku działania porywistego wiatru.

Przebieg akcji ratunkowej:

Brak

Zalecenia prewencyjne wydane w związku z powstaniem szkody:

Brak zaleceń, szkoda niezależna od poszkodowanego

Ogólny szkic sytuacyjny z uwzględnieniem wymiarów:















Przedmiot szkody:

- budynki,
- maszyny i urządzenia,
- środki obrotowe,
- przedmioty nietrwale w użytkowaniu,
- mienie pracownicze
- inne, jakie? - ogrodzenie

Jaka jest w przybliżeniu wysokość strat w mieniu dotkniętym szkodą?

Naprawa szkód związanych z

- budynkiem gospodarczym: 45 057,76 zł netto;
- budynkiem mieszkalnym: 38,75 zł netto
- ogrodzeniem: 1291,01 zł netto

Kwoty zostały oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego wykonanego przez Nadleśnictwo Drygały.

Opis techniczny – budynku, budowli, urządzeń przed szkodą (w przypadku śr. trwałych proszę podać nr inwentarzowy):

- Budynek gospodarczy nr inw. 182/019: ściany murowane, więźba dachowa drewniana, pełne deskowanie (deska calowa), pokrycie – dachówka ceramiczna
- Budynek mieszkalny nr inw. 165/011 – elewacja lekka mokra
- Ogrodzenie – siatka stalowa powlekana 3mm, słupki stalowe 60x40, h ogrodzenia=150 cm (bez podmurówki)

Opis uszkodzeń oraz kwalifikacja robót pozwalających na usunięcie szkody:

1. Budynek gospodarczy:

W wyniku porywistego wiatru uszkodzona została część dachu budynku gospodarczego wraz z jej pokryciem. Podmuch wiatru spowodował rozszczepienie krokwi w części kalenicowej oraz zsunięcie fragmentu połaci (ok. 9,5 mb) z murlaty. Dodatkowo uszkodzeniu uległo pokrycie dachu wykonane z dachówek ceramicznych na znacznej powierzchni dachu. Uszkodzeniu uległy następujące elementy:

- Wymiana deskowania oraz łat – ok 30 m²;
- Wymiana murlaty – 9 mb;
- Wymiana krokwi – ok. 40 mb;
- Przełożenie dachówki na powierzchni ok 120 m²;
- Montaż obróbek blacharskich blacha 0,5 – ok. 15 m²

2. Ogrodzenie:

- Słupek ogrodzeniowy – 1 sztuka;
- Siatka ogrodzeniowa – 25 mb

3. Elewacja domu:

- Struktura elewacji lekkiej mokrej - ok 1m²

Przedstawiony przez Nadleśnictwo Drygały kosztorys inwestorski dot. budynku gospodarczego, budynku mieszkalnego jak i ogrodzenia z dnia 29.08.2024r., został na miejscu szkody zweryfikowany pod kątem poprawności przedstawionych pozycji oraz ilości. Nie wniesiono uwag do zakresu oraz ilości wynikających z kosztorysu.

Uwagi do protokołu


W przypadku rozszerzenia rozmiarów szkody należy niezwłocznie powiadomić likwidatora szkód.

Opis dokonano w obecności Pana Andrzeja Żebrowskiego – specjalisty do spraw budownictwa Nadleśnictwa Drygały.

Ubezpieczający zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty:

- OT uszkodzonych środków trwałych oraz inne dokumenty uzasadniające wysokość poniesionych,
- Jeżeli w sprawie prowadzone jest postępowanie karne ubezpieczający obowiązany jest powiadomić o jego wynikach i dostarczyć stosowne dokumenty (postanowienie o umorzeniu dochodzenia, odpis wyroku karnego, itp.
- Roszczenie z podaniem numeru konta bankowego, oraz inne dokumenty uzasadniające roszczenie w terminie do 25.10.2024r.

Białystok, dnia 22.10.2024r.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Budownictwa

Krzysztof Jackowski
podpis likwidatora

.....
podpis poszkodowanego