

**Zakład Naprawy Konserwacji
Sprzętu P.poż Ppoż. Legalizacji Butli**
Tel.581-84-32
Tel. kom 602535430
ul. Koronowska 49
85-405 Bydgoszcz

PROTOKÓŁ

Z przeglądu i prób ciśnieniowych węży hydrantowych.

W dniu 26.09 .2020 w obiekcie

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
IM.DR.E. WARMIŃSKIEGO – SPZOZ
UL SZPITALNA 19, BYDGOSZCZ

1. Wykonano czynności – próbę ciśnieniową węży hydrantowych – 1,20 MP

Lp	Asortyment	Ø	Lokalizacja	Nr Plomby	Wynik badań
1	Wąż hydrantowy	25	Parter Izba przyjęć	01/09/20	SPRAWNY
2	Wąż hydrantowy	25	I piętro Izba przyjęć	02/09/20	SPRAWNY
3	Wąż hydrantowy	25	Piwnica Izba przyjęć	03/09/20	SPRAWNY
4	Wąż hydrantowy	25	kl. Przy windzie ✓	23/09/20	SPRAWNY
5	Wąż hydrantowy	25	kl. chirurgii II piętro Bud. główny	13/09/20	SPRAWNY
6	Wąż hydrantowy	25	kl. chirurgii III piętro przy windzie	15/09/20	SPRAWNY
7	Wąż hydrantowy	25	Oddział aptologii ciąży I piętro	18/09/20	SPRAWNY
8	Wąż hydrantowy	25	Położnictwo I piętro blok porod.	17/09/20	SPRAWNY
9	Wąż hydrantowy	25	Piwnica – kl. schodowa boczna ✓	09/09/20	SPRAWNY
10	Wąż hydrantowy	25	Piwnica- kl. schodowa położnic	07/09/20	SPRAWNY
11	Wąż hydrantowy	25	Parter- kl. schodowa położnict	08/09/20	SPRAWNY
12	Wąż hydrantowy	25	Sekretariat oddz. Położnictwa	19/09/20	SPRAWNY
13	Wąż hydrantowy	25	Oddział noworodków początek	20/09/20	SPRAWNY
14	Wąż hydrantowy	25	Oddział noworodków koniec	21/09/20	SPRAWNY
15	Wąż hydrantowy	25	Apteka wejście	31/09/20	SPRAWNY
16	Wąż hydrantowy	25	Apteka tył	38/09/20	SPRAWNY
17	Wąż hydrantowy	25	Laboratorium wejście	32/09/20	SPRAWNY
18	Wąż hydrantowy	25	Laboratorium tył	33/09/20	SPRAWNY
19	Wąż hydrantowy	25	Klatka chirurgiczna piwnica	04/09/20	SPRAWNY
20	Wąż hydrantowy	25	Piwnica przy wentylatorni 13 ✓	05/09/20	SPRAWNY
21	Wąż hydrantowy	25	Pawilon łóżk. sekcja sprzętu med. ✓	06/09/20	SPRAWNY
22	Wąż hydrantowy	25	Zakład Endoskopii parter	30/06/20	SPRAWNY
23	Wąż hydrantowy	25	Oddział chirurgii „B”	39/09/20	SPRAWNY
24	Wąż hydrantowy	25	Odd. wewnętrzny Ip przy wind	26/09/20	SPRAWNY
25	Wąż hydrantowy	25	Odd. Wewnętrzny tył. I p	27/06/20	SPRAWNY
26	Wąż hydrantowy	25	Oddział rehabilitacji wejście	28/09/20	SPRAWNY

27	Wąż hydrantowy	25	Oddział rehabilitacji tył	29/06/20	SPRAWNY
28	Wąż hydrantowy	25	Oddział kardiologii wejście IIIp	24/09/20	SPRAWNY
29	Wąż hydrantowy	25	Oddział kardiologii tył IIIp	25/09/20	SPRAWNY
30	Wąż hydrantowy	25	Parter Położnictwo przy izbie prz	22/09/20	SPRAWNY
31	Wąż hydrantowy	25	Klatka schodowa boczna III piętro	16/09/20	SPRAWNY
32	Wąż hydrantowy	25	Przychodnie specjal. I piętro	35/09/20	SPRAWNY
33	Wąż hydrantowy	25	Przychodnie specjal. parter	37/09/20	SPRAWNY
34	Wąż hydrantowy	52	Przychodnie specjal. piwnica	36/09/20	SPRAWNY
35	Wąż hydrantowy	25	Przychodnie specjal II piętro	34/09/20	SPRAWNY
36	Wąż hydrantowy	25	Blok operacyjny	10/09/20	SPRAWNY
37	Wąż hydrantowy	25	Blok operacyjny	11/09/20	SPRAWNY
38	Wąż hydrantowy	25	Oddział ginekologii	14/09/20	SPRAWNY
39	Wąż hydrantowy	25	III p chirurgia łącznik	12/09/20	SPRAWNY

2. Uwagi i wniosek końcowy

**BADANE WĘŻE HYDRANTOWE PRZESZŁY POMYŚLNIE PROBE
CIŚNIENIOWĄ – 1,20 MPa. WYNIK – SPRAWNE**

3. Data Następnego przeglądu **09-2025**

TAKŁAD NAPRAWY I KONSERWACJI
 SŁUŻBA P.POŻ I LEGALIZACJI
 Marek Flamerki
 25-425 Hydroszosa, ul. K. Różnowski
 NIP 9991141888, tel. 632001 31 2