



CEGLA KLINKEROWA

PLYTY BETONOWE

ISTNIEJĄCA NAW. Z KOSTKI BETON.

COKOLY W KSZTAŁCIE MÓWNIC
-ślady erycji bełonu
-wykuszczona, spękania oraz złuszczenia warstw far
-tabliczki wykonane z brązu w bardzo dobrym stanie
-litermistrz tabliczki czyste

PŁYTY BETONOWE
-częściowo uszkodzone, z ubytkami w strukturze
-mchy, porosty i glony pokrywają lokalnie płyty
-wykwalif i zasolenia powierzchni płyt
-znakowe brzołem

- ciężar deformuje płyty betonowe wokół donicy
- brak różnicowości, lokalnie samosiejki.

ciężar deformuje płyty betonowe wokół donicy - brak roślinności, lokalnie samosiejki.

ср. 11.