



GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.5		
			Otwór nr OG 5							Wiertnica: Cobra MK1		
Miejscowość: Dąbrowa Gmina: Masłów Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: droga leśna nr DR/053 (DSD 52) Inwestor: Nadleśnictwo Kielce Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak				System wiercenia: udarowy					
							Rzędna: 332.50 m n.p.m					
							Skala 1 : 25		Data wiercenia: 06-06-2018			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany				nasyp zbudowany z kruszywa, szary	Mg					
		Czwartorzęd			0.30	głina pylasta próchniczna, ciemna brązowa	orsaciSi					
		Czwartorzęd			0.50	głina pylasta na pograniczu pyłu piaszczystego, brązowa	saciSi/saSi	w	tpl/pl		0.75	IIla
		Kambr			1.20	zwietrzelnina okruczowa piaskowca, żółty	KW (pc)	mw				Va
		Kambr			2.50	skała twarda - piaskowiec, żółty	ST (pc)					Vb
					3.00							