




GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.3			
			Otwór nr OG 3							Wiertnica: Cobra MK1			
Miejscowość: Dąbrowa			Obiekt: droga leśna nr DR/053 (DSD 52)				System wiercenia: udarowy						
Gmina: Masłów			Inwestor: Nadleśnictwo Kielce				Rzędna: 351.70 m n.p.m						
Powiat: kielecki			Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak				Skala 1 : 25		Data wiercenia: 06-06-2018				
Województwo: świętokrzyskie			Dozór geologiczny: E. Skrzypczak										
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna	
			[m]										[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Otwór suchy		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.50	głina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim, brązowa	sacISi//MSa	w	tpl		0.85	IIIb	
						zwietrzelnina gliniasta piaskowca, brązowa	KWg (pc)						IVb
		Kambr Kambr		1.0		0.80	zwietrzelnina okruchowa piaskowca, wiśniowa	KW (pc)	mw				Va
				2.0		1.40	skała twarda - piaskowiec, wiśniowy	ST (pc)					
				3.0		3.00							