






GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.2		
			Otwór nr OG 2							Wiertnica: Cobra MK1		
Miejscowość: Dąbrowa Gmina: Masłów Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: droga leśna nr DR/053 (DSD 52) Inwestor: Nadleśnictwo Kielce Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak				System wiercenia: udarowy					
							Rzędna: 359.50 m n.p.m					
							Skala 1 : 25		Data wiercenia: 06-06-2018			
Wiercenie	Głębokość zwiariadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Otwór suchy		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		1.00	glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim, szaro-brązowa	sacSi//MSa	w	tpl		0.85	IIIb
						glina pylasta, brązowa	sacSi					
					1.20	zwietrzelnina gliniasta piaskowca, brązowa	KWg (pc)					IVb
		Kambr Kambr	2.0		1.40	zwietrzelnina okruczowa piaskowca, wiśniowa	KW (pc)	mw				Va
					2.00	skała twarda - piaskowiec, wiśniowy	ST (pc)					Vb
			3.0		3.00							