



GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.1				
			Otwór nr OG 1							Wiertnica: Cobra MK1				
Miejscowość: Dąbrowa			Obiekt: droga leśna nr DR/053 (DSD 52)				System wiercenia: udarowy							
Gmina: Masłów			Inwestor: Nadleśnictwo Kielce				Rzędna: 370.10 m n.p.m							
Powiat: kielecki			Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak				Skala 1 : 25		Data wiercenia: 06-06-2018					
Województwo: świętokrzyskie			Dozór geologiczny: E. Skrzypczak											
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t]		[m]										[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Otwór suchy		Czwartorzęd	Czwartorzęd			zwietrzelnina gliniasta piaskowca, brązowa	KWg (pc)	w	tpl/pl		0.75	IVa		
						0.80							zwietrzelnina gliniasta piaskowca, brązowa	tpl
		Kambr	Kambr		1.10	zwietrzelnina okruchowa piaskowca, wiśniowy	KW (pc)	mw					Va	
					1.60	skała twarda - piaskowiec, wiśniowy								ST (pc)
					2.0									
3.0														
					3.00									