



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
.1/01	bieg schodowy	12,44
.1/02	WC	23,07
.1/03	kuchnia	105,53
.1/04	pokój dydaktyczny	7,59
.1/05	gabinet logopedyczny	10,48
.1/06	WC	6,58
.1/07	pom. Trenera	12,18
.1/08	sala gimnastyczna	102,32
.1/09	sala lekcyjna	93,23
.1/10	pom. pomocnicze	14,96
.1/11	mag. sprzętu sportowego	25,6
.1/12	mag. sprzętu sportowego	3,85
.1/13	przebiegająca	50,25
.1/14	sala sportowa	48,85
.1/15	bieg schodowy	650,78
.1/16	kuchnia	18,98
.1/17	pom. porządkowe	298,19
.1/18	bieg schodowy	11,58
.1/19	bieg schodowy	36,54
.1/20	pokój dydaktyczny	18,45
.1/21	sala lekcyjna	58,56
.1/22	sala lekcyjna	57,83
.1/23	pom. pomocnicze	18,55
.1/24	sala lekcyjna	58,13
.1/25	sala lekcyjna	58,41
.1/26	sala lekcyjna	58,76
.1/27	pom. pomocnicze	18,79
.1/28	sala lekcyjna	58,23
.1/29	WC	17,71
.1/30	WC	17,34
.1/31	sala lekcyjna	19,4
.1/32	sala lekcyjna	51,19
.1/33	sala lekcyjna	62,89
.1/34	biblioteka	101,28
.1/35	zapięcie biblioteki	6,33
.1/36	pom. pomocnicze	17,43
.1/37	bieg schodowy	24,75
RAZEM		2257,03

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ		
DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
Kamieńska Góra ul. Jeleniogórska 7		
Opis:		
EKSPERTYZA TECHNICZNA		
w sprawie stanu technicznego obiektu infrastruktury z 12 kwietnia 2007 r. (całkowicie w sprawie Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. i De U nr 109 poz 719 z późniejszymi zmianami)		
Opiniował: mgr inż. Grzegorz Kubiak		
inż. Edward Kumpczyk		
Kaczmarek Budowlany		
CENIR - Rol. Kier. Bud. inż. J. R. C.		
Nazwa rysunku: RZUT I PIĘTRA		
Skala: 1:100		
Nr rys. 4		