

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO <b>4</b>					Zał.Nr: 4/4						
Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Pomost Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 79.60 m n.p.m. Skala 1 : 75      Data wiercenia: 2018-05-24							
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna		
			[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
▼ 0.70	▼	Czwartorzęd Holocen	1.0	nN(Nmp)	0.20	nasyp niekontrolowany, czarny złożony z namułu piaszczystego piasek pylasty, szary z domieszką humusu	Mg	w		In			la1	
				Pπ(+H)			siSa							w/m/nw
				Ps(+T)	0.70	piasek średni, szaro-brunatny z domieszką torfu	MSa	nw					szg	la2
				Pd  Ps	1.40	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim	FSa							
			3.0											
<b>: 5 Rzędna: 79.20 m n.p.m. Data wiercenia: 2018-05-24</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
▼ 0.49	▼ 0.6	Czwartorzęd Holocen	1.0	nN(PH  Gπz+Ko)	0.40 0.60	nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego przewarstwiony gliną pylastą zwięzłą z domieszką kamieni torf, brunatny	Mg	w		szg	szg		O	
				T			Or							st.rozł.
				Pd  Ps(+H)	1.0	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim z domieszką humusu	FSa	nw					szg	
				Ps	2.00	piasek średni, jasnoszary	MSa							szg/zg
				Pr(+Z)  Ps	2.30	piasek gruby, jasnoszary z domieszką żwiru przewarstwiony piaskiem średnim	CSa	lb2						
				Ps  Pd	2.60	piasek średni, jasnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym	MSa							
			3.0											