



UWAGA II :		1. Wymiary należy sprawdzić na budowie.	
Projektował	mgr inż. arch. Sewer Sulima Samujło	Pracownik	Investor
Kreślił	mgr inż. arch. Sewer Sulima Samujło	Pracownik	Tenat
Sprawił		Pracownik	Opisanie dokumentacji technicznej na remont szanowniczych i partu waz z dokonaniem ekspertyzy technicznej budynku nr 4
Kier. Prac.	Stanisław Rusek	Pracownik	Projekt wykonawczy robót budowlanych
		Pracownik	Lokalizacja: ul. Mogilska 85, 31-516 Kraków
		Pracownik	dz. nr 386/2 obr. 5 p.d. ewid. Śródmieście
		Pracownik	Branda
		Pracownik	Architektura
		Pracownik	Nazwa rysunku
		Pracownik	RZUT POZIOM 3-3
		Pracownik	B.1681 - 4
		Pracownik	Nr rys.