



Unitechnika S.A.

ul. Szamotulska 59b

60-566 Poznań 61 663 12 48, fax 61 8 47 69 43 www.utsa.com.pl serwis@utsa.com.pl

| | |
|---------------------------|------------|
| Data wykonanego przeglądu | 11.09.2023 |
| Data następnego przeglądu | 11.09.2024 |

Raport prac konserwacyjnych Myjni dezynfektorów MEIKO

| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------|
| Urządzenie: | Topic 20 | Nr seryjny: | 10395136 |
| Nazwa klienta: | Szpital w Inowrocławiu | Oddział: | Kardiologia A |
| | | Stosowany płyn: | Dayen |

Wykonano:

- ✓ Kontrolę wzrokową przyrządu
- ✓ Sprawdzone stan i zamocowanie przewodu zasilającego, pokryw zabezpieczających
- ✓ Sprawdzone elektryczne połączenia zaciskowe
- ✓ Sprawdzone przewód uziemiający
- ✓ Usunięto osad kamienia
- ✓ Skontrolowano uchwyt naczyń
- ✓ Przeprowadzono test mycia
- ✓ Oczyszczono sito separatora zanieczyszczeń
- ✓ Wymieniono perlatory

PRZEGLĄD TECHNICZNY
Maszyna sprawna technicznie
Następny przegląd:
do: 11.09.2024

Sprawdzono funkcje kontrolne

- ✓ Ekran funkcyjny
- ✓ Diody LED błędów
- ✓ Sygnalizacja błędów dźwiękowa i świetlna
- ✓ Kontrola czujników temperatury dezynfekcji
- ✓ Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartości A₀

Sprawdzono szczelność

- ✓ Komora myjąca
- ✓ Zbiornik wody
- ✓ Wężę zasilające w wodę
- ✓ Drzwi komory
- ✓ Pompa myjąca
- ✓ Przewody węzowe, rozdzielacz i śrubunki
- ✓ Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczeństwa

- ✓ Układ zamykania drzwi
- ✓ Ogranicznik temperatury PNC
- ✓ Układ zasilania WZ / WC / para
- ✓ Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono przebieg programu

- ✓ Program krótki
- ✓ Program normalny
- ✓ Program intensywny
- ✓ Program spłukiwania

Sprawdzono kompletność i stan techniczny dysz myjących

- ✓ Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
- ✓ Główna dysza obrotowa
- ✓ Dysze spryskujące i dysze obrotowe
- ✓ Dysza parowa boczna

Sprawdzono urządzenia dozujące

- ✓ Odpowietrzenie układu dozującego
- ✓ Pompa dozująca detergent
- ✓ Stan techniczny przewodów dozujących
- ✓ Kontrola szczelności całego układu
- ✓ Ustawienie dozowanej ilości odkamieniacza

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE

perlatory x 2 (9607 476)

UWAGI:

PODPIS KLIENTA:

Pietęgniarka Oddziałowa
Oddziału Kardiologicznego i Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego

mgr Izabela Ograbek

PODPIS SERWISANTA:

SERWIS TECHNICZNY
UNITECHNIKA S.A.
ul. Szamotulska 59b
tel. 61-663 12 48, fax 61-847 69 43
Nip 778-01-07 822 Reg. 001306008

SERWISANT
Eryk Sikora

6104/521/14

| | |
|---------------------------|------------|
| Data wykonanego przeglądu | 11.09.2023 |
| Data następnego przeglądu | 11.09.2024 |

Raport prac konserwacyjnych Myjni dezynfektorów MEIKO

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Urządzenie: | Typic 20 | Nr seryjny: | 10395157 |
| Nazwa klienta: | Szpital - Innowator | Oddział: | Kardiologia B |
| | | Stosowany płyn: | Dayer |

Wykonano:

- ✓ Kontrolę wzrokową przyrządu
- ✓ Sprawdzone stan i zamocowanie przewodu zasilającego, pokryw zabezpieczających
- ✓ Sprawdzone elektryczne połączenia zaciskowe
- ✓ Sprawdzone przewód uziemiający
- ✓ Usunięto osad kamienia
- ✓ Skontrolowano uchwyt naczyń
- ✓ Przeprowadzono test mycia
- ✓ Oczyszczono sito separatora zanieczyszczeń
- ✓ Wymieniono perlatory

PRZEGLĄD TECHNICZNY
Maszyna sprawna technicznie
Następny przegląd:
do: 11.09.2024

Sprawdzono funkcje kontrolne

- ✓ Ekran funkcyjny
- ✓ Diody LED błędów
- ✓ Sygnalizacja błędów dźwiękowa i świetlna
- ✓ Kontrola czujników temperatury dezynfekcji
- ✓ Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartości A₀

Sprawdzono szczelność

- ✓ Komora myjąca
- ✓ Zbiornik wody
- ✓ Węże zasilające w wodę
- ✓ Drzwi komory
- ✓ Pompa myjąca
- ✓ Przewody węzowe, rozdzielacz i śrubunki
- ✓ Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczeństwa

- ✓ Układ zamykania drzwi
- ✓ Ogranicznik temperatury PNC
- ✓ Układ zasilania WZ / WC / para
- ✓ Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono przebieg programu

- ✓ Program krótki
- ✓ Program normalny
- ✓ Program intensywny
- ✓ Program spłukiwania

Sprawdzono kompletność i stan techniczny dysz myjących

- ✓ Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
- ✓ Główna dysza obrotowa
- ✓ Dysze spryskujące i dysze obrotowe
- ✓ Dysza parowa boczna

Sprawdzono urządzenia dozujące

- ✓ Odpowietrzenie układu dozującego
- ✓ Pompa dozująca detergent
- ✓ Stan techniczny przewodów dozujących
- ✓ Kontrola szczelności całego układu
- ✓ Ustawienie dozowanej ilości odkamieniacza

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE

UWAGI:

PODPIS KLIENTA:

Oddział Kardiologiczny i Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego
mgr Izabela Ugrabek

SERWIS TECHNICZNY UNITECHNIKA

ul. Szamotulska 59B 60-566 Poznań
tel. 61-6631248, fax 61-8476943
Nip 778-01-07-822, Reg. 001306008

PODPIS SERWISANTA:

OFFICINA
Eryk Sikora



Unitechnika S.A.

ul. Szamotulska 59b

60-566 Poznań 61 663 12 48, fax 61 8 47 69 43 www.utsa.com.pl serwis@utsa.com.pl

| | |
|---------------------------|------------|
| Data wykonanego przeglądu | 11.09.2023 |
| Data następnego przeglądu | 11.09.2024 |

Raport prac konserwacyjnych Myjni dezynfektorów MEIKO

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Urządzenie: | Topico 20 | Nr seryjny: | 10395133 |
| Nazwa klienta: | Szpital Inowrocław | Oddział: | Wewnętrzny I |
| | | Stosowany płyn: | Dageh |

Wykonano:

- ✓ Kontrolę wzrokową przyrządu
- ✓ Sprawdzone stan i zamocowanie przewodu zasilającego, pokryw zabezpieczających
- ✓ Sprawdzone elektryczne połączenia zaciskowe
- ✓ Sprawdzone przewód uziemiający
- ✓ Usunięto osad kamienia
- ✓ Skontrolowano uchwyt naczyń
- ✓ Przeprowadzono test mycia
- ✓ Oczyszczono sito separatora zanieczyszczeń
- ✓ Wymieniono perlatory

PRZEGŁĄD TECHNICZNY
Maszyna sprawna technicznie
Następny przegląd:
do: 11.09.2024

Sprawdzono funkcje kontrolne

- ✓ Ekran funkcyjny
- ✓ Diody LED błędów
- ✓ Sygnalizacja błędów dźwiękowa i świetlna
- ✓ Kontrola czujników temperatury dezynfekcji
- ✓ Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartości A₀

Sprawdzono szczelność

- ✓ Komora myjąca
- ✓ Zbiornik wody
- ✓ Węże zasilające w wodę
- ✓ Drzwi komory
- ✓ Pompa myjąca
- ✓ Przewody węzowe, rozdzielacz i śrubunki
- ✓ Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczeństwa

- ✓ Układ zamykania drzwi
- ✓ Ogranicznik temperatury PNC
- ✓ Układ zasilania WZ / WC / para
- ✓ Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono przebieg programu

- ✓ Program krótki
- ✓ Program normalny
- ✓ Program intensywny
- ✓ Program spłukiwania

Sprawdzono kompletność i stan techniczny dysz myjących

- ✓ Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
- ✓ Główna dysza obrotowa
- ✓ Dysze spryskujące i dysze obrotowe
- ✓ Dysza parowa boczna

Sprawdzono urządzenia dozujące

- ✓ Odpowietrzenie układu dozującego
- ✓ Pompa dozująca detergent
- ✓ Stan techniczny przewodów dozujących
- ✓ Kontrola szczelności całego układu
- ✓ Ustawienie dozowanej ilości odkamieniacza

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE

UWAGI:

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
IM. DR. LUDWIKI BŁAŻKA

PODPIS KLIENTA: SZPITAL

1 ODDZIAŁ CHOROBY WEWNĘTRZNYCH
KOD RESORT. CZ. I-V-VII-VIII 00000002232-01-001-40011
88-100 INOWROCŁAW UL. POZNAŃSKA 97
tel./fax 52-35-45-500 wew. 547/206
Regon 092358780-00028 NIP 555-22-39-21

PODPIS SERWISANTA:

SERWIS TECHNICZNY
UNITECHNIKA
ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań
tel. 61-6631248, fax 61-8476943
Nip 778-01-07-822-Reg. 141644411
SERWISANT
Eryk Skóra



Unitechnika S.A.

ul. Szamotulska 59b

60-566 Poznań 61 663 12 48, fax 61 8 47 69 43 www.utsa.com.pl serwis@utsa.com.pl

Data wykonanego
przeгляdu

11.09.2023

Data następnego
przeгляdu

11.09.2024

Raport prac konserwacyjnych Myjni dezynfektorów MEIKO

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Urządzenie: | Topic 20 | Nr seryjny: | 10395132 |
| Nazwa klienta: | Spiral Inowrocław | Oddział: | Węgrów II |
| | | Stosowany płyn: | Daya |

Wykonano:

- ✓ Kontrolę wzrokową przyrządu
- ✓ Sprawdzone stan i zamocowanie przewodu zasilającego, pokryw zabezpieczających
- ✓ Sprawdzone elektryczne połączenia zaciskowe
- ✓ Sprawdzone przewód uziemiający
- ✓ Usunięto osad kamienia
- ✓ Skontrolowano uchwyt naczyń
- ✓ Przeprowadzono test mycia
- ✓ Oczyszczono sito separatora zanieczyszczeń
- ✓ Wymieniono perlatory

PRZEGLĄD TECHNICZNY
Maszyna sprawna technicznie
Następny przegląd:
do: 11.09.2024

Sprawdzono funkcje kontrolne

- ✓ Ekran funkcyjny
- ✓ Diody LED błędów
- ✓ Sygnalizacja błędów dźwiękowa i świetlna
- ✓ Kontrola czujników temperatury dezynfekcji
- ✓ Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartości A₀

Sprawdzono szczelność

- ✓ Komora myjąca
- ✓ Zbiornik wody
- ✓ Węże zasilające w wodę
- ✓ Drzwi komory
- ✓ Pompa myjąca
- ✓ Przewody węzowe, rozdzielacz i śrubunki
- ✓ Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczeństwa

- ✓ Układ zamykania drzwi
- ✓ Ogranicznik temperatury PNC
- ✓ Układ zasilania WZ / WC / para
- ✓ Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono przebieg programu

- ✓ Program krótki
- ✓ Program normalny
- ✓ Program intensywny
- ✓ Program spłukiwania

Sprawdzono kompletność i stan techniczny dysz myjących

- ✓ Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
- ✓ Główna dysza obrotowa
- ✓ Dysze spryskujące i dysze obrotowe
- ✓ Dysza parowa boczna

Sprawdzono urządzenia dozujące

- ✓ Odpowietrzenie układu dozującego
- ✓ Pompa dozująca detergent
- ✓ Stan techniczny przewodów dozujących
- ✓ Kontrola szczelności całego układu
- ✓ Ustawienie dozowanej ilości odkamieniacza

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE

UWAGI:

PODPIS KLIENTA:

PODPIS SERWISANTA:

SERWIS TECHNICZNY
UNITECHNIKA S.A.

ul. Szamotulska 59b 60-566 Poznań
tel. 61 663 12 48 fax 61 8 47 69 43
Nip 778-01-02-22 Reg 001306008

SERWISANT

Eryk Jura

| | |
|---------------------------|------------|
| Data wykonanego przeglądu | 30.10.2023 |
| Data następnego przeglądu | 30.10.2024 |

Raport prac konserwacyjnych Myjni dezynfektorów MEIKO

| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|
| Urządzenie: | Topic 27 | Nr seryjny: | 10388717 |
| Nazwa klienta: | Szpital w Inowrocławiu | Oddział: | Chiruga |
| | | Stosowany płyn: | Degon |

Wykonano:

- ✓ Kontrolę wzrokową przyrządu
- ✓ Sprawdzono stan i zamocowanie przewodu zasilającego, pokryw zabezpieczających
- ✓ Sprawdzono elektryczne połączenia zaciskowe
- ✓ Sprawdzono przewód uziemiający
- ✓ Usunięto osad kamienia
- ✓ Skontrolowano uchwyt naczyń
- ✓ Przeprowadzono test mycia
- ✓ Oczyszczono sito separatora zanieczyszczeń
- ✓ Wymieniono perlatory

Sprawdzono funkcje kontrolne

- ✓ Ekran funkcyjny
- ✓ Diody LED błędów
- ✓ Sygnalizacja błędów dźwiękowa i świetlna
- ✓ Kontrola czujników temperatury dezynfekcji
- ✓ Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartości A₀

Sprawdzono szczelność

- ✓ Komora myjąca
- ✓ Zbiornik wody
- ✓ Węże zasilające w wodę
- ✓ Drzwi komory
- ✓ Pompa myjąca
- ✓ Przewody węzowe, rozdzielacz i śrubunki
- ✓ Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczeństwa

- ✓ Układ zamykania drzwi
- ✓ Ogranicznik temperatury PNC
- ✓ Układ zasilania WZ / WC / para
- ✓ Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono przebieg programu

- ✓ Program krótki
- ✓ Program normalny
- ✓ Program intensywny
- ✓ Program spłukiwania

Sprawdzono kompletność i stan techniczny dysz myjących

- ✓ Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
- ✓ Główna dysza obrotowa
- ✓ Dysze spryskujące i dysze obrotowe
- ✓ Dysza parowa boczna

Sprawdzono urządzenia dozujące

- ✓ Odpowietrzenie układu dozującego
- ✓ Pompa dozująca detergent
- ✓ Stan techniczny przewodów dozujących
- ✓ Kontrola szczelności całego układu
- ✓ Ustawienie dozowanej ilości odkamieniacza

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE

UWAGI:

PODPIS KLIENTA:

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddział Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Onkologicznej: Chemioterapii
mgr Elżbieta Steinke

SERWIS TECHNICZNY

UNITECHNIKA S.A.
ul. Szamotulska 59b 60-566 Poznań
tel. 61 663 12 48 fax 61 847 69 43
Nip 778-01-11 875 Reg 001306008

PODPIS SERWISANTA:

SERWISANT
mgr Ewa Sikorska

04/329/27



Unitechnika S.A.

ul. Szamotulska 59b

60-566 Poznań 61 663 12 48, fax 61 8 47 69 43 www.utsa.com.pl serwis@utsa.com.pl

Data wykonanego
przeglądu

30.10.2023

Data następnego
przeglądu

30.10.2024

Raport prac konserwacyjnych Myjni dezynfektorów MEIKO

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Urządzenie: | Topic 20 | Nr seryjny: | 10395131 |
| Nazwa klienta: | Szpital w Znamosławiu | Oddział: | Chirurgia |
| | | Stosowany płyn: | Dayen |

Wykonano:

- ✓ Kontrolę wzrokową przyrządu
- ✓ Sprawdzone stan i zamocowanie przewodu zasilającego, pokryw zabezpieczających
- ✓ Sprawdzone elektryczne połączenia zaciskowe
- ✓ Sprawdzone przewód uziemiający
- ✓ Usunięto osad kamienia
- ✓ Skontrolowano uchwyt naczyń
- ✓ Przeprowadzono test mycia
- ✓ Oczyszczono sito separatora zanieczyszczeń
- ✓ Wymieniono perlatory

Sprawdzono funkcje kontrolne

- ✓ Ekran funkcyjny
- ✓ Diody LED błędów
- ✓ Sygnalizacja błędów dźwiękowa i świetlna
- ✓ Kontrola czujników temperatury dezynfekcji
- ✓ Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartości A₀

Sprawdzono szczelność

- ✓ Komora myjąca
- ✓ Zbiornik wody
- ✓ Węże zasilające w wodę
- ✓ Drzwi komory
- ✓ Pompa myjąca
- ✓ Przewody węzowe, rozdzielacz i śrubunki
- ✓ Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczeństwa

- ✓ Układ zamykania drzwi
- ✓ Ogranicznik temperatury PNC
- ✓ Układ zasilania WZ / WC / para
- ✓ Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono przebieg programu

- ✓ Program krótki
- ✓ Program normalny
- ✓ Program intensywny
- ✓ Program spłukiwania

Sprawdzono kompletność i stan techniczny dysz myjących

- ✓ Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
- ✓ Główna dysza obrotowa
- ✓ Dysze spryskujące i dysze obrotowe
- ✓ Dysza parowa boczna

Sprawdzono urządzenia dozujące

- ✓ Odpowietrzenie układu dozującego
- ✓ Pompa dozująca detergent
- ✓ Stan techniczny przewodów dozujących
- ✓ Kontrola szczelności całego układu
- ✓ Ustawienie dozowanej ilości odkamieniacza

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE

Wymiana płyty preheatingowej nr 1 (9764917)

UWAGI:

PODPIS KLIENTA:

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddział Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii
mgr Elżbieta Stejke

SERWIS PODPIS SERWISANTA

UNITECHNIKA S.A.
ul. Szamotulska 59b
60-566 Poznań, tel. 61-663 12 48, fax 61-8 47 69 43
Nip 778-01-07-822, Reg. 001306008

SERWISANT
Edukacja Skóra

6/64/2023/13