





GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia		KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL				Zał. 4	
Nr BG/1417-2/2021		Badania geotechniczne podłoża gruntowego przy ul. Jodłowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.				Data wyk. 04.2021	
Rzędna terenu: 4,5 m n.p.m.		SONDA NR 1 (przy otworze nr 4)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	N ₁₀	I _D	
1							
			Pd+Ps	msaFSa	9	0,48	
			Ps+z	grMSa	17	0,60	
					21	0,64	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie τ _{max}		0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 MPa					
Rzędna terenu: m n.p.m.		SONDA NR 2					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	N ₁₀	I _D	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie τ _{max}		0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 MPa		Opracowanie: inż. W. Łopka			