

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO									Zał. 3	
Nr arch. BG/1417-2/2021			Badania geotechniczne podłoża gruntowego przy ul. Jodłowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.									Data wyk. 04.2021	
Nr otw. 1													