

Rejon: dz. nr 75/1, 76/1, 77/1 i 78/1

Miejscowo : Wielichowo

Gmina: Wielichowo

Powiat: grodziski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: proj. oczyszczalnia cieków

Zleceniodawca: ECO TREATMENT

Wiercenie: GEOLIT s.c.


Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy


Rz dna: 67.45 m n.p.m.	Gł boko : 6.00 m
------------------------	------------------

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2019-05-23

Wiercenie	Gł boko zwiarcia wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotno	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
 4.26		CZWARTORZ D	Holocen	1.0	nB(Pd+H)	nasyp budowlany (piasek drobny+humus), ółto-szary	Mg	w	szg	NP1				
				2.0	nB(PdH)	nasyp budowlany (piasek drobny próchniczny), szary			szg/zg	NP2				
			3.0											
			Plejstocen	4.0	Pd//Ps	3.2	piasek drobny, jasno ółto-szary przewarstwiony piaskiem rednim	FSa	w/m/nw	zg	lb			
				5.0	Pd//Ps//H	4.8	piasek drobny, szary przewarstwiony piaskiem rednim i humusem					nw	szg	la
				5.5	Pd//Ps	5.5	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem rednim						zg	lb
			6.0		6.0									

**Profil numer 7   Rz   dna: 65.80 m n.p.m.   X:5776173.80 Y:5592858.00   Data: 2019-05-23**

 2.48	CZWARDZ D	Holocen	nB(PH)		nasyp budowlany (piasek próchniczny), ciemnoszary	Mg	w	szg	NP1
		-1.0	PH	0.5	piasek próchniczny, ciemnoszary	orSa			
		-2.0	Pd//Ps//H	1.5	piasek drobny, jasno ółto-szary przewarstwiony piaskiem rednim i humusem	FSa	w/m/nw	la	
		-3.0							
		-4.0	Pd//Ps	4.2	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem rednim	nw	zg	lb	
-5.0									
-6.0		6.0							