

Rejon: dz. nr 75/1, 76/1, 77/1 i 78/1

Miejscowość: Wielichowo

Gmina: Wielichowo

Powiat: grodziski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: proj. oczyszczalnia cieków

Zlecniodawca: ECO TREATMENT

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 65.87 m n.p.m. Gł boko : 6.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-05-23

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przebieg [m]	Opis Litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Włgotno	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Holocen	1.0	nB(PH)		nasyp budowlany (piasek próchniczny), ciemnoszary	Mg	w	szg/zg	NP2
		CZWARTORZ D	2.0		1.5					
		Plejstocen	3.0	Pd//Ps//H		piasek drobny, jasno ółto-szary przewarstwiony piaskiem rednim i humusem	FSa	w/m/nw	szg	la
			4.0		4.0					
			5.0	Pd//Ps		piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem rednim		nw	zg	lb
			6.0		6.0					

Profil numer 5 Rz dna: 65.67 m n.p.m. X:5776166.20 Y:5592816.20 Data: 2019-05-23

		Holocen	1.0	nB(Pd+H)		nasyp budowlany (piasek drobny+humus), szary	Mg	w		NP1
		CZWARTORZ D	2.0		0.9					
		Plejstocen	3.0	Pd//Ps//Gł//H		piasek drobny, jasno ółto-szary przewarstwiony piaskiem rednim, glin pylast i humusem	FSa	w/m/nw	szg	la
			4.0		4.0					
			5.0	Pd//Ps		piasek drobny, jasno ółto-szary przewarstwiony piaskiem rednim		nw	zg	lb
			6.0		6.0					