



SD STUDZIENKA
KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

SD

-  ZAPADNIETA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI PRZY ŁĄCZNIKU
-  ZAPADNIETA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI PRZY BUDYNKU SZKOŁY

RZUT PARTERU
C2.4
ZABŁOCNIK
NR 15